

COOL ARC® 60

BEDIENUNGSANLEITUNG



GERMAN

VIELEN DANK! Dass Sie sich für die QUALITÄTSPRODUKT von Lincoln Electric entschieden haben.

- Bitte überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Beschädigungen. Transportschäden müssen dem Händler sofort gemeldet werden.
- Damit Sie Ihre Gerätedaten im Bedarfsfall schnell zur Hand haben, tragen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Typenbezeichnung, Code- und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild Ihrer Maschin.

Typenbezeichnung:	
.....	
Code- und Seriennummer:	
.....	
Kaufdatum und Händler:	
.....	

INDEX

Technische Daten	1
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	2
Sicherheit.....	3
Einleitung.....	5
Auspacken.....	5
Installation an der Stromquelle.....	5
Installation und Bedienungshinweise.....	7
Entsorgung	19
Ersatzteile.....	19
Adressen der autorisierten Wartungsbetriebe	19
Elektroschaltplan	19
Zubehör	20
Maßbild.....	21

Technische Daten

BEZEICHNUNG		INDEX		
COOL ARC® 60		K14297-1		
EINGANG				
	Eingangsspannung U ₁		Eingangsstromstärke I _{1max}	
COOL ARC® 60	230 V ± 15 %		1,5 A	
	400 V ± 15 %		1A	
	440 V ± 15 %		0,9A	
	Frequenz		EMV-Klasse	
COOL ARC® 60	50/60 Hz		A	
PARAMETERNENNWERT				
	Kühlleistung mit einem Kühlförderstrom von 1 Liter / min bei einer Temperatur von:		Max. Druck	
COOL ARC® 60	25 ° C	40 ° C	0,47 MPa	
	1,1 kW	0,61 kW		
PARAMETER FÜR DEN KÜHLERTANK				
	Maximale Tankkapazität		Mind. benötigte Tankkapazität	
COOL ARC® 60	4,5 Liter		3 Liter	
KÜHLMITTEL				
COOL ARC® 60	Empfohlenes Kühlmittel	FREEZCOOL - W000010167 - Verwenden Sie keine leitfähigen Kühlförderstoffe.		
COOL ARC® 60	Nicht verwenden!!	Abgepackte Kühlmittel aus der Schweißindustrie. Diese Kühlmittel können ölbasierte Substanzen enthalten, welche die Plastikteile im Kühler angreifen. Sobald diese Substanzen in den Kühler eingefüllt wurden, können sie nicht mehr komplett aus den Wasserleitungen und dem Wärmetauscher entfernt werden.		
		Auto-Frostschutzmittel. Diese Kühlmittel würden die Pumpe und den Block des Wärmetauschers beschädigen, wodurch die Kühlleistung beeinträchtigt würde.		
ABMESSUNGEN UND GEWICHT				
	Gewicht	Höhe	Breite	Länge
COOL ARC® 60	22 kg	224 mm	291 mm	663 mm
SONSTIGES				
Schutzart	Betriebsfeuchte (t=68 °F/20 °C)	Betriebstemperatur		Lagerungstemperatur
IP23	≤ 90 %	von 14 °F bis 104 °F (von -10 °C bis +40 °C)		von -13 °F bis 131 °F (von -25 °C bis +55 °C)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

11/04

Dieses Gerät wurde entsprechend allen geltenden Richtlinien und Normen konstruiert. Trotzdem kann es sein, dass es elektromagnetische Störungen verursacht, die andere Systeme wie Telekommunikationssysteme (Telefon, Radio und Fernsehen) oder andere Sicherheitssysteme beeinträchtigen können. Diese Störungen können zu Sicherheitsproblemen bei dem betroffenen Systemen führen. Lesen und verstehen Sie daher diesen Abschnitt, um die in diesem Gerät erzeugten elektromagnetischen Störungen zu eliminieren und zu verringern.

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien, um elektromagnetische Aussendungen zu reduzieren.

- Schließen Sie das Gerät entsprechend diesem Handbuch an eine Eingangsversorgung an. Falls dennoch Störungen auftreten, muss eventuell ein zusätzlicher Netzfilter eingebaut werden.
- Die Ausgangskabel sollten so kurz wie möglich gehalten und zusammen positioniert werden. Erden Sie das Werkstück, sofern dies möglich ist, um elektromagnetische Aussendungen zu verringern. Vergewissern Sie sich jedoch, dass durch die Masseverbindung keine Probleme oder unsicheren Betriebsbedingungen für Personen und das Gerät entstehen.
- Abgeschirmte Kabel im Arbeitsbereich können die elektromagnetische Aussendung reduzieren. Dies kann je nach Anwendung notwendig sein.

ACHTUNG

Das Gerät der Klasse A ist nicht für Gebrauch in Wohnanlagen ausgelegt, in denen die elektrische Leistung von der allgemeinen Schwachstromversorgung zur Verfügung gestellt wird. Bei der Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit an diesen Orten kann es aufgrund leitungsgebundener und/oder abgestrahlter Störbeeinflussungen zu Schwierigkeiten kommen.





Dieses Gerät darf nur von geschultem Fachpersonal genutzt werden. Installation, Bedienung, Wartung und Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Sie dürfen dieses Gerät erst betreiben, wenn Sie diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann es zu gefährlichen Verletzungen bis hin zum Tod oder zu Schäden am Gerät kommen. Beachten Sie auch die folgenden Beschreibungen der Warnsymbole. Lincoln Electric ist nicht verantwortlich für Fehler, die durch fehlerhafte Installation, mangelnde Sorgfalt oder Fehlbenutzung des Geräts entstehen.

	ACHTUNG: Dieses Symbol weist darauf hin, dass die folgenden Hinweise beachtet werden müssen, um gefährliche Verletzungen bis hin zum Tode oder Schäden am Gerät zu verhindern. Schützen Sie sich und andere vor gefährlichen Verletzungen oder dem Tode.
	BEACHTEN SIE DIE ANLEITUNG: Sie dürfen dieses Gerät erst betreiben, wenn Sie diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Lichtbogenschweißen kann gefährlich sein. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann es zu gefährlichen Verletzungen bis hin zum Tod oder zu Schäden am Gerät kommen.
	STROMSCHLÄGE KÖNNEN TÖDLICH SEIN: Schweißgeräte erzeugen hohe Spannungen. Berühren Sie die Elektrode, Elektrodenkabel oder angeschlossene Werkstücke nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Schützen Sie sich selbst vor der Elektrode, dem Elektrodenkabel und angeschlossenen Werkstücken.
	ELEKTRISCHE GERÄTE: Schalten Sie die Netzspannung am Sicherungskasten aus, bevor Arbeiten an der Maschine ausgeführt werden. Erden Sie dies Gerät gemäß den örtlich geltenden elektrischen Bestimmungen.
	ELEKTRISCHE GERÄTE: Überprüfen Sie regelmäßig Netz-, Elektroden- und Massekabel. Tauschen Sie diese bei Beschädigung sofort aus. Legen Sie den Elektrodenhalter niemals direkt auf den Schweißstisch oder eine andere Oberfläche, um die Gefahr eines ungewollten Lichtbogens zu vermeiden.
	ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER BERGEN GEFAHREN: Elektrischer Strom, der durch ein Kabel fließt, erzeugt ein elektrisches und magnetisches Feld (EMF). EMF-Felder können Herzschrittmacher beeinflussen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
	CE-KENNZEICHNUNG: Dieses Gerät erfüllt die Richtlinien der Europäischen Union.
	OPTISCHE STRAHLUNG AUS KÜNSTLICHEN QUELLEN: Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2006/25/EG und der Norm EN12198 wird dieses Produkt in Kategorie 2 eingestuft. Es verpflichtet zum Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) mit Schutzgläsern bis Stufe 15, wie in EN169 gefordert.
	RAUCH UND GASE KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN: Schweißen erzeugt Rauch und Gase, die gesundheitsschädlich sein können. Vermeiden Sie das Einatmen dieser von Rauch und Gasen. Um diese Gefahren zu vermeiden, muss der Bediener für ausreichende Belüftung oder die Absaugung von Rauch und Gasen aus dem Atembereich sorgen.
	LICHTBÖGEN KÖNNEN VERBRENNUNGEN HERVORRUFEN: Benutzen Sie einen Schild mit dem richtigen Filter und Schutzmasken zum Schutz der Augen vor Spritzern und Strahlungen des Lichtbogens beim Schweißen oder Beobachten. Tragen Sie angemessene Kleidung aus nicht brennbarem Material zum Schutz Ihrer Haut und der Ihrer Helfer. Schützen Sie auch in der Umgebung befindliche Personen mit angemessenen, nicht brennbaren Schilden und lassen Sie niemanden ungeschützt den Lichtbogen beobachten oder sich ihm aussetzen.

	SCHWEISSSPRITZER KÖNNEN FEUER ODER EXPLOSIONEN VERURSACHEN: Entfernen Sie feuergefährliche Gegenstände vom Schweißplatz und halten Sie einen Feuerlöscher bereit. Beim Schweißen entstehende Funken und heiße Materialteile können sehr leicht durch kleine Ritzen und Öffnungen in umliegende Bereiche gelangen. Schweißen Sie keine Tanks, Fässer, Behälter oder andere Gegenstände, bis die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt wurden, um sicherzustellen, dass keine entflammenden oder giftigen Dämpfe mehr vorhanden sind. Bedienen Sie dieses Gerät nicht, wenn brennbare Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten vorhanden sind.
	GESCHWEISSTE MATERIALIEN KÖNNEN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN: Schweißen verursacht hohe Temperaturen. Heiße Oberflächen und Materialien im Arbeitsbereich können ernsthafte Verbrennungen verursachen. Benutzen Sie Handschuhe und Zangen, wenn Sie geschweißte Materialien berühren oder bewegen.
	WENN DIE GASFLASCHE BESCHÄDIGT IST, KANN SIE EXPLODIEREN: Ausschließlich Druckgasflaschen verwenden, die das korrekte für das verwendete Verfahren enthalten sowie Regler die für das verwendete Gas bei dem verwendeten Druck konzipiert sind. Die Flaschen immer aufrecht und fest an einem Untergestell oder festen Träger befestigt halten. Gaszylinder nie ohne Schutzkappe bewegen oder transportieren. Die Elektrode, der Elektrodenhalter, die Masseklemme oder ein anderes stromführendes Teil darf nicht mit der Gasflasche in Berührung kommen. Gaszylinder dürfen nicht in Bereichen platziert werden, in denen sie physisch beschädigt werden können oder der Schweißprozess Funken und Wärmequellen umfasst.
	HEISSES KÜHLMITTEL KANN VERBRENNUNGEN DER HAUT VERURSACHEN: Bevor Sie den Kühler bedienen, überzeugen Sie sich, dass das Kühlmittel NICHT HEISS ist.
	SICHERHEITSZEICHEN: Dieses Gerät darf Schweißstrom in Umgebungen mit erhöhter elektrischer Gefährdung liefern.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen und/oder Verbesserungen am Design vorzunehmen, ohne die Bedienungsanleitung gleichzeitig zu revidieren.

Einleitung

Beim **COOL ARC® 60** handelt es sich um ein Umwälzkühlsystem, das zur Verwendung mit Schweißstromquellen bestimmt ist, für die der **COOL ARC® 60** als zugelassenes Zubehör aufgelistet ist.

Der Kühler **COOL ARC® 60** wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Benutzerhandbuch auf USB-Stick.
- Roter Schlauch mit Schnellkupplungen (150 mm) für den Befüllvorgang.

Der **COOL ARC® 60** wird ohne Kühlmittel geliefert. Empfohlen wird das Kühlmittel FREEZCOOL – W000010167.

Auspacken

Auspacken des COOL ARC® 60

Die Verpackung des Kühlers ist so gestaltet, dass sie unsachgemäßen Behandlungen während des Transports standhält. Sie umfasst eine Kartonabdeckung, die die Einheit umgibt. Falls Transportschäden festgestellt werden, wenden Sie sich an Ihren zertifizierten Lincoln-Händler oder -Kundendienst.

Stechen Sie beim Auspacken der Einheit möglichst nicht mit scharfen Objekten durch die Kartonabdeckung, andernfalls könnte der Kunststofftank durchlöchert werden. Bewahren Sie die mit dem **COOL ARC® 60** gelieferten Dokumente (Bedienungsanleitung und das Service-Verzeichnis) für die Bestellung von Ersatzteilen und spätere Wartungsarbeiten an einem sicheren Ort auf.

Installation an der Stromquelle

Der **COOL ARC® 60** muss direkt am Rahmen der Schweißstromquelle befestigt werden, für die der **COOL ARC® 60** als zugelassenes Zubehör aufgeführt wird.



ACHTUNG

Nur ein qualifizierter Elektriker darf das Schweißgerät an das Versorgungsnetz anschließen. Die Installation muss gemäß dem entsprechenden National Electrical Code und örtlichen Bestimmungen erfolgen.



ACHTUNG

Schalten Sie die Stromquelle vor Anschluss des **COOL ARC® 60** aus und trennen Sie sie von der Eingangsversorgung.

INSTALATION:

- Stellen Sie den Kühler auf einen vierrädrigen Wagen (Abbildung 1).
- Setzen Sie den Speedtec auf den Kühler (Abbildung 2).
- Speedtec-Seitenabdeckung abschrauben und entfernen - die beiden M5x20-Schrauben herausdrehen (Abbildung 3).
- Schließen Sie den 10-Kontakt-Stecker an die Buchse an und schrauben Sie den grün-gelben Schutzleiter an den Erdungsbolzen – schrauben Sie die M6-Mutter ab, entfernen Sie die Fächerscheibe, verlegen Sie das Kabel, setzen Sie die Fächerscheibe auf und schrauben Sie die M6-Mutter auf (Bild 4).
- Das Seitenblech anbringen (Abbildung 5).
- Montieren Sie das Seitenblech mit den beiden M5x20-Schrauben (Abbildung 5).
- Endmontage – der Kühler sollte mit M6x16-Schrauben am Speedtec montiert werden (Abbildung 6).




Abbildung 1




Abbildung 4




Abbildung 2




Abbildung 5




Abbildung 3




Abbildung 6

Installation und Bedienungshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vor der Montage und Inbetriebnahme des Geräts vollständig durch.



ACHTUNG

STROMSCHLÄGE können tödlich sein.

- Nicht mit abgenommenen Abdeckungen betreiben.
- Nicht betreiben, wenn die Kabel nass oder in Wasser eingetaucht sind.



BEWEGLICHE TEILE können

Verletzungen hervorrufen.

- Bewegliche Teile können Verletzungen hervorrufen. Stecken Sie nie einen Finger in die Öffnungen des Kühlers.



HEISSES KÜHLMITTEL kann

Verbrennungen der Haut verursachen.

- Bevor Sie den Kühler bedienen, überzeugen Sie sich, dass das Kühlmittel NICHT HEISS ist.



AUFSTELLUNGORT

Dieses Gerät kann auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Jedoch sind dabei die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.

- Das Gerät darf nicht auf einer schrägen Fläche aufgestellt oder betrieben werden, die eine Neigung von mehr als 15° aufweist.
- Das Gerät darf nicht zum Auftauen von Rohren verwendet werden.
- Am Aufstellungsort des Geräts ist auf ausreichende Frischluftzirkulation zu achten. Der Luftstrom zu und von den Be- und Entlüftungsöffnungen darf nicht behindert werden. Das Gerät bei Betrieb nicht mit Papier, Stoff oder Putzlappen abdecken.
- Schmutz und Staub sind soweit wie möglich vom Gerät fernzuhalten.
Das Gerät hat die Schutzart IP23. Es ist so weit wie möglich trocken zu halten und darf nicht auf feuchtem oder nassem Untergrund aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe funkgesteuerter Geräte aufgestellt werden. Der normale Gerätebetrieb könnte die Funktion von funkgesteuerten Geräten in der Nähe so weit beeinflussen, dass Verletzungen und Schäden an den Geräten die Folge sein können. Lesen Sie hierzu den Abschnitt über elektromagnetische Verträglichkeit in dieser Bedienungsanleitung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen über 40 °C. Die Temperatur der Umgebungsluft beeinflusst die Kühlparameter. Wenn sie erhöht ist, arbeitet das Kühlsystem weniger effektiv.



ACHTUNG

Vermeiden Sie den Kühler in heißen Umgebungen abzustellen.

EMPFOHLENE STROMQUELLE

Der **COOL ARC® 60** wurde für die Verwendung mit wassergekühlten Brennern entwickelt. Der **COOL ARC® 60** muss mit einer Schweißstromquelle verwendet werden, für die der **COOL ARC® 60** als zugelassenes Zubehör aufgelistet wird.

Anschluss an die Stromversorgung

Der **COOL ARC®60** muss von einer Schweißstromquelle mit Strom versorgt werden, wobei die Installation nur von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden darf, und gemäß dem entsprechenden National Electrical Code und den örtlichen Bestimmungen erfolgen muss.



ACHTUNG

Schalten Sie den Kühler nicht ein, wenn der Tank nicht befüllt ist und die Schweißbrenner- bzw. Schweißpistolenschläuche nicht an die Kühleinheit angeschlossen sind. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung kann es zu inneren Schäden an der Kühleinheit kommen.

Bedienungselemente und Kontrollanzeigen




Abbildung 7




Abbildung 8

Der **COOL ARC®60** ist mit einem Strömungsmesswertgeber ausgestattet, der einen Fehlercode an das Gerät ausgibt, um den Schweißbrenner vor Überhitzung zu schützen, wenn kein Kühlmittelstrom vom Strömungsmesswertgeber erfasst wird. Der Fehlercode (Fehler 0092) kann auf einen möglichen Knick in den Schweißbrennerschläuchen, eine Beschädigung und/oder ein Leck in den Schweißbrenner-Kühlmittleitungen hindeuten.



ACHTUNG

In den Kühler ist ein automatischer Durchflusssensor eingebaut, der erkennt, wenn nur ein geringer oder gar kein Kühlmittelstrom vorhanden ist. Eine niedriger oder kein Kühlmittelstrom führt dazu, dass der Schweißausgang automatisch gestoppt wird, um den Brenner zu schützen.

1. Minimaler und maximaler Flüssigkeitsstand: Der empfohlene minimale Flüssigkeitsstand ist 3 Liter, der empfohlene maximale Flüssigkeitsstand ist 4,5 Liter.
2. Kühlmitteltank mit Verschlusskappe: Durch den durchsichtigen Tank ist der Kühlmittelstand zu erkennen.
3. Tankfilter: 400 µm.
4. Schnellkupplung: Kühlmittelauslass (liefert kühles Kühlmittel an Schweißbrenner/-pistole).
5. Schnellkupplung: Kühlmittleinlass (holt warmes Kühlmittel von Schweißbrenner/-pistole).
6. Wippschalter – dient zum manuellen Nachfüllen von Kühlmittel in den Kühler. Sein Einbeziehung führt zu einem Kurzschluss des Durchflusssensors.
7. Luftschlitz: Ermöglichen eine korrekte Zirkulation der Luftkühlung.





Abbildung 9

Kühlmittelzirkulation im Kühler




Abbildung 10
Zirkulation des Kühlmittels bei Verwendung von Anschlüssen an der Vorderseite




Abbildung 11
Zirkulation des Kühlmittels bei Verwendung von Anschlüssen an der Rückseite



ACHTUNG

Vermeiden Sie Knicken oder Verdrehen des Kühlschlauches.



ACHTUNG

Niemals den Kühler ohne Gehäuse benutzen.

Betriebsmodi

Der **COOL ARC®60** kann über zwei Benutzeroberflächen bedient werden. Die Standardversion (Abbildung 13) verwendet zwei LED-Anzeigen, während die erweiterte Version (Abbildung 12) eine 7"-Anzeige verwendet. Das Bedienverfahren dieser beiden Benutzeroberflächen wird in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Stromquelle beschrieben. Folgende Modi können am **COOL ARC®60** eingestellt werden:

Status	Beschreibung
Auto (Standard)	Der Kühler schaltet sich nach Beginn des Schweißvorgangs ein und nach einer gewissen Zeit wieder aus, die zum Abkühlen des Schweißbrenners nach dem Schweißen benötigt wird.
OFF (Aus)	Der Kühler ist permanent ausgeschaltet.
ON (Ein)	Der Kühler ist permanent eingeschaltet.

Erweiterte Benutzeroberfläche




Abbildung 12

Standard-Benutzeroberfläche





Abbildung 13

Befüllen des Tanks und der Wasserleitungen



Der Kühler darf nur in horizontaler Stellung befüllt und verwendet werden.

Verwenden Sie nur das empfohlene Kühlmittel FREEZCOOL – W000010167.

Verwenden Sie keine vorverpackten Kühlmittel für die Schweißindustrie. Diese Kühlmittel können ölbasierte Substanzen enthalten, welche die Plastikteile im Kühler angreifen. Sobald diese Substanzen in den Kühler eingefüllt wurden, können sie nicht mehr komplett aus den Wasserleitungen und dem Wärmetauscher entfernt werden.

Verwenden Sie keinesfalls Kfz-Frostschutzmittel. Diese Kühlmittel würden die Pumpe und den Block des Wärmetauschers beschädigen, wodurch die Kühlleistung beeinträchtigt würde.



Niemals den Kühler mit leerem Tank benutzen.



Starten Sie den Kühler nicht, wenn sich weniger als 3 Liter Kühlmittel im Tank befinden.
Bei Betrieb mit zu niedrigem Füllstand saugt das System möglicherweise nicht ausreichend Kühlmittel an, was zu einem Pumpenschaden führen kann.

- Bauen Sie die Schweißanlage auf (siehe Kapitel „Installation an der Stromquelle“).
- Schalten Sie die Stromquelle ein. Ist der **COOL ARC® 60** richtig angeschlossen, wird er von der Stromquelle erkannt.
- Wenn der **COOL ARC® 60** erstmals mit der Schweißstromquelle verbunden wurde, wird automatisch das Füllverfahren (Abbildung 14 oder 22) gestartet. Entfernen Sie die Tankverschlusskappe, um zu verhindern, dass ein Teilvakuum erzeugt wird.
- Füllen Sie den Kühlmitteltank bis zum maximalen Füllstand – 4,5 Liter - auf (Abbildung 15 oder 23).
- Schließen Sie den kurzen roten Schlauch mit Wasserschnellanschlüssen (BYPASS-Schlauch im Lieferumfang des Geräts enthalten) an die blaue Auslassbuchse an der Vorderseite des Kühlers an (Abbildung 16 oder 24). Beobachten Sie den Kühlmittelkreislauf.
- Warten Sie, bis das Kühlmittel vollständig durch das Kühlsystem zirkuliert ist und in den Tank zurückfließt (Abbildung 17 oder 25).
- Trennen Sie den BYPASS-Schlauch.
- Schließen Sie die Schweißbrennerschläuche und das Verbindungskabel an, wenn Sie eine Stromquelle mit separater Drahtzuführung verwenden (Abbildung 18 oder 26).
- Warten Sie, bis das Kühlmittel vollständig durch das Kühlsystem zirkuliert (Abbildung 19 oder 27).

- Kontrollieren Sie den Kühlmittelstand und füllen Sie ggf. Kühlmittel nach, bis der Füllstand zwischen dem minimalen und maximalen Füllstand liegt. Der Füllstand kann dem Etikett vorn am **COOL ARC® 60** entnommen werden (Abbildung 20 oder 28).
- Ziehen Sie die Verschlusskappe fest.
- Wenn der Füllvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde (Abbildung 21 oder 29), wechselt der Kühler in den AUTO-Modus.




Abbildung 14




Abbildung 15




Abbildung 16




Abbildung 17




Abbildung 18




Abbildung 19




Abbildung 20




Abbildung 21

Standard-Benutzeroberfläche



Abbildung 22



Abbildung 23



Abbildung 24



Abbildung 25



Abbildung 26



Abbildung 27



Abbildung 28



Abbildung 29

⚠ ACHTUNG

Wenn ein anderer **Produkt** angeschlossen wird, muss das Füllverfahren manuell gestartet werden. Führen Sie zunächst die in Abbildung 30 oder 33 gezeigten Anweisungen aus und wiederholen Sie dann die in den Abbildung 14 bis 21 bzw. 22 bis 29 gezeigten Schritte.

Erweiterte Benutzeroberfläche






Abbildung 30

Standard-Benutzeroberfläche



Abbildung 31

Füllvorgang ist fehlgeschlagen

Erstmaliges Befüllen des Tanks und der Flüssigkeitsleitungen

Falls der Füllvorgang beim ersten Mal nicht beendet werden kann, wird ein Bild wie in Abbildung 32 oder 33 gezeigt auf dem Bildschirm angezeigt.




Abbildung 32



Abbildung 33

Wenn auch der zweite Füllversuch fehlschlägt (Abbildung 34 oder 35), schalten Sie die Stromquelle aus und kontrollieren Sie Folgendes:

- Zustand der Kühltankschläuche (Knicke oder Beschädigung);
- Kühlmittelstand.




Abbildung 34



Abbildung 35

Schalten Sie die Stromquelle nach der Kontrolle ein. Das Gerät startet automatisch erneut mit dem Füllverfahren.

Ansaugen der Pumpe (nur bei der ersten Kühlerbenutzung) und Entlüften des Kühlsystems




Abbildung 36

- Bauen Sie die Schweißanlage auf.
- Schließen Sie den Schlauch an den Wasserschnellanschluss (im Lieferumfang enthalten) an Vor- und Rücklauf des Kühlers an (Abb. 36).
- Befüllen Sie den Kühlmitteltank – mit mind. 3l.
- Lösen Sie die Verschraubung.

! ACHTUNG

Bei dem ersten Einsatz des **COOLARC® 60** muss die Tankverschraubung abgenommen werden, um zu verhindern, dass während des Ansaugens ein Teilvakuum im Kühlsystem entsteht.

- Schalten Sie die Stromquelle ein.
- Erzwingen Sie die Zirkulation des Kühlmittels: Drücken und halten Sie den Schalter "flow sensor off" (Durchflusssensor aus) und den Auslöser des Schweißbrenners/der Pistole, bis das Kühlmittel im Kühlsystem zirkuliert und nicht in den Tank zurück läuft.
- Schalten Sie die Stromquelle aus.
- Nehmen Sie den Schlauch vom Wasserschnellanschluss ab.
- Schließen Sie die Wasserkühlschläuche an.
- Schalten Sie die Stromquelle ein.
- Erzwingen Sie die Zirkulation des Kühlmittels: Drücken und halten Sie den Schalter "flow sensor off" (Durchflusssensor aus) und den Auslöser des Schweißbrenners/der Pistole, bis das Kühlmittel im Kühlsystem zirkuliert und nicht in den Tank zurück läuft.
- Ziehen Sie die Verschraubung fest.

! ACHTUNG

Achten Sie nach dem Ansaugen der Pumpe und/oder Entlüften des Kühlsystems darauf, dass die Verschraubung des Tanks festgezogen ist. Beim Betrieb des Kühlers ohne Verschraubung kann es sein, dass die Kühleffizienz gering ist, Kühlmittel verdampft und die Lebensdauer des Produkts sich verkürzt.

- Die Schweißanlage ist einsatzbereit.

! ACHTUNG

Wenn das Füllverfahren fehlschlägt, wenden Sie sich an das nächstgelegene Technische Kundendienst oder Lincoln Electric. Wird das Gerät ohne korrekt funktionierendem **COOL ARC®60** genutzt, kann es zu einer thermischen Schädigung des wassergekühlten Schweißbrenners oder des **COOL ARC® 60** Geräts kommen.

Fehlermeldung - fehlender Kühlmittelstrom

Wenn kein Kühlmittelstrom während des Schweißens vom System erfasst wird, erscheint ein Bild wie in Abbildung 37 oder 38 gezeigt auf dem Bildschirm. Das Gerät schützt sich selbst und stoppt den Schweißausgang automatisch. Die Meldung sollte 3 Sekunden nach dem Auftreten des Fehlers erscheinen.



Abbildung 37



Abbildung 38

Drücken Sie auf den linken Schalter/Knopf, um die Fehlermeldung zu löschen. Wenn sich der **COOL ARC®60** im Modus **ON** (Ein) befindet, muss das Gerät zurückgesetzt werden, bevor mit dem Schweißen fortgefahren werden kann. Auf diese Weise wird die Pumpe vor einer Beschädigung bzw. der Schweißbrenner vor einer Überhitzung geschützt.

! ACHTUNG

Wenn während der nächsten Schweißversuche weiterhin der Fehler 0092 (Abbildung 37) angezeigt wird, wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst oder an Lincoln Electric.

Transport

Um Frostschäden und Wasserleckage während des Transports zu vermeiden, wurde das Kühlmittel aus dem Kühltank entfernt.

Wartung

ACHTUNG

Es wird empfohlen, für etwaige Reparatur- oder Wartungsarbeiten bzw. Modifizierungen den nächstgelegenen Technischen Kundendienst oder Lincoln Electric zu kontaktieren. Von unautorisierten Personen durchgeführte Reparaturen und Modifizierungen führen dazu, dass die Herstellergarantie erlischt.

Festgestellte Schäden müssen sofort gemeldet und repariert werden.

ROUTINEMÄSSIGE WARTUNG

- Überprüfen Sie den Zustand der Schläuche des Wasserkühlers und die Anschlüsse der Stromleitung.
- Überprüfen Sie den Zustand von Schweißbrenner /-pistole: ersetzen, falls erforderlich.
- Überprüfen Sie Zustand und Betrieb des Lüfters. Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber.
- Täglich sollte vor Verwendung des Kühlers der Tankinhalt geprüft werden.
- Lassen Sie den Tank voll, besonders nach Abnehmen der Wasserleitungen oder Wechsel des gekühlten Zubehörs.

REGELMÄSSIGE WARTUNG (MINDESTENS EINMAL JÄHRLICH)

Führen Sie zusätzlich zur täglichen Pflege und Wartung die folgenden Instandhaltungsmaßnahmen durch:

- Halten Sie das Gerät sauber. Verwenden Sie einen trockenen Luftstrom mit geringem Luftdruck. Entfernen Sie den Staub von der äußeren Abdeckung und aus dem Innern des Wärmetauschers.
- Wenn die Umgebung schmutzig oder staubig ist oder biologisches Wachstum im Kühlmittel fördert, ist es notwendig, den Kühlmitteltank zu spülen. Lassen Sie das alte Kühlmittel ab, spülen Sie das Innere des Tanks und spülen Sie das gesamte Kühlmittelsystem mit Spüllösung. Füllen Sie nach Beendigung der Reinigung neues Kühlmittel ein.

ACHTUNG

Heißes Kühlmittel kann Verbrennungen der Haut verursachen. Bevor Sie den Kühler bedienen, überzeugen Sie sich, dass das Kühlmittel NICHT HEISS ist.



ACHTUNG

Besondere Maßnahmen müssen getroffen werden, wenn das Kühlmittel aus dem Kühlmitteltank entnommen wird. Das Kühlmittel darf nicht ins Grundwasser, Kanalisationsnetz oder in den Boden gelangen. Lesen Sie das „Sicherheitsdatenblatt“ (verwendetes Kühlmittel) und wenden Sie sich an die örtliche Behörde für Umweltschutz wegen näherer Informationen zum Recycling des Kühlmittels.

Die Wartungsintervalle können abhängig von der Arbeitsumgebung des Geräts schwanken.

ACHTUNG

Berühren Sie keine Strom führenden Teile.

ACHTUNG

Bevor das Gehäuse des Geräts abgenommen wird, muss das Gerät abgeschaltet und das Stromkabel von der Hauptversorgung getrennt werden.

ACHTUNG

Das Gerät muss während der Durchführung der Wartungsarbeiten vom Netz getrennt sein. Nach jeder Reparatur sind geeignete Tests durchzuführen, um die Betriebssicherheit zu überprüfen.

Kundenbetreuung

Lincoln Electric produziert und vertreibt Schweißgeräte, Verbrauchsmaterialien und Schneidgeräte hoher Qualität. Es ist unser Ziel, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und deren Erwartungen zu übertreffen. Gelegentlich fragen Kunden Lincoln Electric um Rat und Informationen zur Nutzung unserer Produkte. Unsere Antwort an die Kunden stützt sich auf die besten Informationen, die uns zu jenem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Lincoln Electric ist nicht in der Lage für solche Ratschläge eine Gewährleistung oder Garantie zu geben und übernimmt keinerlei Haftung für diese Auskünfte. Wir schließen im Hinblick auf diese erteilten Auskünfte ausdrücklich jegliche Gewährleistung jeglicher Art aus, einschließlich Garantien hinsichtlich der Eignung für einen bestimmten Zweck. Aus praktischen Gründen können wir keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Korrektur von Auskünften oder Beratungen übernehmen, die bereits gegeben wurden. Diese Auskünfte oder Beratungen führen auch nicht dazu, dass eine Garantie im Hinblick auf den Kauf unserer Produkte gewährt bzw. erweitert oder abgeändert wird.

Lincoln Electric geht gern auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden ein, jedoch obliegen Auswahl und Einsatz der einzelnen von Lincoln Electric verkauften Produkte ausschließlich der Entscheidung des Käufers. Dieser bleibt auch der alleinige Verantwortliche für die entsprechenden Entscheidungen. Die Ergebnisse der Anwendung von Herstellungsverfahren und Serviceanforderungen unterliegen vielen Variablen außerhalb des Einflussbereichs von Lincoln Electric.

Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Website www.lincolnelectric.com.

Fehlersuche

Diese Fehlersuchanleitung ist vom Gerätebesitzer/-bediener zu verwenden. Nicht autorisierte Reparaturen an diesem Gerät können zu einer Gefährdung für den Techniker und des Gerätebedieners führen und ziehen ein Erlöschen Ihrer Betriebsgarantie nach sich. Zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten Sie alle Sicherheits- und Vorsichtshinweise im Abschnitt „Sicherheit“ dieses Handbuchs, um einen Stromschlag oder andere Gefährdungen während der Fehlsuche an diesem Gerät zu vermeiden.



ACHTUNG

Falls Sie irgendwelche der nachfolgenden Prüfvorgänge nicht verstehen oder diese bzw. die Fehlerbehebung nicht sicher durchführen können, kontaktieren Sie den nächsten zugelassenen Servicehändler oder Lincoln Electric zwecks technischer Unterstützung bei der Fehlersuche, bevor Sie fortfahren.

PROBLEM (SYMPTOM) LOKALISIEREN	MÖGLICHE URSACHE	EMPFOHLENE MASSNAHMEN
Kühler funktioniert nicht	- Stromkabel ausgesteckt. - Keine Spannung an der Steckdose. - Stromkabel beschädigt. - Wasserschläuche verstopft oder geknickt. - Undichte Schläuche oder Brenner. - Ausgleichsbehälter leer. - Sicherung ist durchgebrannt.	- Stromkabel einstecken. - Sicherung für Steckdose prüfen. - Beschädigtes Kabel reparieren oder einen neuen Kabelsatz bestellen. - Schläuche durchspülen. Vermeiden Sie scharfe Knicke in den Schläuchen. - Lecks reparieren. - Tank auffüllen. - Sicherung ersetzen.
Internes Wasserleck	- Lose Schlauchschelle an einem der innen liegenden Schläuche. - Poröse Schläuche. - Wärmetauscher undicht.	- Schlauchklemme nachziehen bzw. ersetzen. - Entsprechende Schläuche ersetzen. - Wärmetauscher ersetzen.
Undichte Zu- oder Abflussanschlüsse	Lose Schlauchschelle.	Schlauchschelle nachziehen.
Brenner oder Pistole wird heiß	- Gerät wurde in extrem heißer Umgebung aufgestellt. - Lüfter läuft nicht.	- Geräte nicht im heißen Luftstrom aufstellen. - Hinweise im Abschnitt Lüfter beachten.
Lüfter arbeitet, aber nur geringer Kühlmittelfluss	- Undichter Brenner/Pistole oder Schläuche. - Brenner/Pistole oder Schläuche verstopft. - Tank leer oder fast leer.	- Lecks reparieren. - Kühlkreislauf reinigen / Durchspülen. - Tank nachfüllen.
Lüfter arbeitet, kein Kühlmittelfluss	- Pumpe defekt. - Pumpe fest.	- Pumpe ersetzen. - Pumpe ersetzen.
Pumpe arbeitet, aber Lüfter nicht	- Lüfterflügel berührt den Wärmetauscher. - Lüftermotor defekt.	- Lüfter ersetzen. - Lüfter ersetzen.
Kühler löst Ausgangsschutzschalter aus	- Kreislauf überlastet. - Elektrische Komponenten des Kühlers defekt.	- Den Ausgangsschutzschalter der Stromquelle prüfen. - Elektrische Komponente ersetzen.
Schweißleistung deaktiviert	- Geringer oder kein Kühlmittelstrom. - Defekter Strömungsmesswertgeber.	- Tank auffüllen. - Strömungsmesswertgeber ersetzen.

Entsorgung

07/06



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Unter der Berücksichtigung der EG-Richtlinie 2012/19 für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und ihrer Umsetzung in Anlehnung an das nationale Recht müssen Elektroausrüstungen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, getrennt gesammelt und an eine umweltverträgliche Wiederverwertungseinrichtung zurückgegeben werden. Als Eigentümer dieses Geräts sollten Sie sich Informationen über ein örtliches autorisiertes Sammel- bzw. Entsorgungssystem einholen.

Mit der Anwendung dieser EU-Richtlinie tragen Sie wesentlich zur Schonung der Umwelt und Ihrer Gesundheit bei!

Ersatzteile

12/05

Hinweise zur Verwendung der Ersatzteillisten

- Verwenden Sie diese Ersatzteilliste nicht für ein Gerät, wenn dessen Code-Nummer auf der Liste steht. Fehlt die Code-Nummer, wenden Sie sich bitte in diesem Fall an die Serviceabteilung von Lincoln Electric.
- Bestimmen Sie mithilfe der Montagezeichnung und der untenstehenden Tabelle, an welcher Stelle sich das jeweilige Ersatzteil befindet.
- Wählen Sie nur die Ersatzteile aus, die in dieser Spalte mit einem „X“ markiert sind (das Zeichen # weist auf eine Änderung hin).

Lesen Sie unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Punkte als erstes die beigelegte Ersatzteilliste und Explosionszeichnung.

Adressen der autorisierten Wartungsbetriebe

01/19

- In Zusammenhang mit jeglichem Defekt, der innerhalb des Garantiezeitraums auftritt, muss sich der Käufer an Lincoln Electric oder einen autorisierten Wartungsbetrieb wenden.
- Wo der nächste autorisierte Wartungsbetrieb zu finden ist, erfahren Sie von Ihrem örtlichen Handelsvertreter.

Elektroschaltplan

Beziehen Sie sich bitte auf die mitgelieferte Ersatzteilliste.

Zubehör

W000010167	FREEZCOOL (Kühlmittel)
T-5041-003-1R	ROTER SCHLAUCH (150 mm)

