



WT2 20W WT2 18W



Instructions for safety, use and maintenance

Ergonomic Range

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|---------------------|------------|------------|-----|
| 20W EB S | W000278891 | W000278911 | EB |
| 18W EB S | W000278895 | W000278902 | S |
| 20W EB C5B | W000278892 | W000278909 | EB |
| 18W EB C5B | W000278896 | W000278901 | C5B |
| 20W EB S / C5B FLEX | W000382786 | W000382787 | EB |
| 18W EB S / C5B FLEX | W000382788 | W000382789 | C5B |

French lever range

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|------------|------------|------------|-----|
| 20W RL S | W000278893 | W000278906 | RL |
| 18W RL S | W000278897 | W000278900 | S |
| 20W RL C5B | W000278894 | W000278905 | RL |
| 18W RL C5B | W000278898 | W000278899 | C5B |

Safety instructions

We thank you for your trust in our company by purchasing this equipment which will provide you with complete satisfaction if you comply with its conditions for use and maintenance.

CAUTION: The company declines all responsibility in case of modification, addition of components or subassemblies, or any transformation of the equipment carried out by the customer or a thirdparty, without prior specific written agreement from the company.

Arc welding and plasma cutting may be dangerous for the operator and persons close to the work area. Read the operating manual and safety instructions W000261712. See www.weldline.eu.

A) Maintenance / Troubleshooting

Before any internal verifications and repair work, make sure that the equipment is separated from the electric installation by electrical isolation (by electrical isolation is meant a group of operations designed to separate and keep the equipment de-energized).

At least every six months, you must check the proper condition of the insulation and connections of the electric equipment and accessories such as plugs, flexible wires, ducts, connectors, extension leads, partholders, electrode-holders, or torches...

Maintenance and repair work on the jackets and insulating ducts must be carried out extremely carefully.

Have defective parts repaired by a specialist, or better still, have them replaced.

Routinely check the proper tightening and cleanliness of the electric connections.

B) Work-station

Use only electrode holders and torches which are perfectly insulated.

The operator must be insulated from the ground-surface and the workpiece (gloves, safety shoes, dry clothes, leather apron, and so forth...).

Do not touch the electrode wire and the part (or the nozzle) simultaneously.

C) Protection

It is absolutely essential that you protect your eyes from blinding glare (glare of arc invisible light and infrared and ultraviolet radiation).

The welding mask, without or with helmet, must always be equipped with a protective filter whose gradation depends on the welding arc current intensity (EN 169 Standard).

Fumes emitted during welding operations may be dangerous. Use adequate protection means (fumes extraction, ventilated masks...)


Technical data

TIG manual torch with natural cooling

| WT2 | 20W | 18W | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| Current | Duty cycle 60% Duty cycle 100% | 250 A 200 A | | |
| Light alloy welding, reduce the duty cycle about 30% | | | | |
| Water flow mini | | | | |
| Water pressure | | | | |
| Maxi temperature inlet water | | | | |
| Voltage class | | | | |
| Gas flow | | | | |
| Using electrodes | | | | |
| Origin equipment fitted to the torch | Back Cap | Ø 1.0 / 3.2 mm Long | | |
| | Nozzle | Ø 12 mm Long | | |
| | Electrode | Ø 2.4 L Ø 2.4 L | | |


Trigger simple commands

Simplified maintenance.



| Kit B | | |
|-------|------------|--|
| | W000279241 | |
| | | |
| Kit L | | |
| | W000279245 | |
| | | |


Gas connector change




Wear parts

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Wear parts |
|-----|-------------|-------------|------|-----------------|
| 1 | W000306398 | W000306399 | // | Short back cap |
| | W000306400 | / | // | Medium back cap |
| | W000306402 | W000306403 | // | Long back cap |
| 2 | W000306404 | W000306405 | // | Back cap |
| 3 | W000306396 | W000306397 | // | Sealing ring |
| 4 | W000306406 | W000306411 | 1.0 | |
| | W000306407 | W000306412 | 1.6 | |
| | W000306408 | W000306413 | 2.0 | |
| | W000306409 | W000306414 | 2.4 | |
| | W000306410 | W000306415 | 3.2 | |
| 5 | / | W000306416 | 4.0 | |
| | W000306372 | W000306390 | 1.0 | |
| | W000306377 | W000306381 | 1.6 | |
| | W000306378 | W000270781 | 2.0 | |
| | W000306455 | W000306382 | 2.4 | |
| | W000306379 | W000306383 | 3.2 | |
| 6 | / | W000306384 | 4.0 | |
| | W000306417 | W000306423 | 6.4 | |
| | W000306418 | W000306424 | 8.0 | |
| | W000306419 | W000306425 | 9.6 | |
| | W000306420 | W000306426 | 11.2 | |
| 7 | W000306421 | W000306427 | 12.8 | |
| | W000306422 | W000306428 | 16.0 | |
| 8 | / | W000306461 | 19.2 | |

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Wear parts |
|-----|-------------|-------------|------|-----------------------|
| 6L | W000306456 | / | 4.8 | |
| | W000306457 | W000306462 | 6.4 | |
| | W000306458 | W000306463 | 8.0 | |
| | W000306459 | W000306464 | 9.6 | |
| 7 | / | W000306465 | 11.2 | |
| | W000306466 | // | | Gas Lens sealing ring |
| 8 | W000306385 | W000306389 | 1.0 | |
| | W000306386 | W000306390 | 1.6 | |
| | W000306460 | / | 2.0 | |
| | W000306387 | W000306391 | 2.4 | |
| 9 | W000306388 | W000306392 | 3.2 | |
| | / | W000306393 | 4.0 | |
| 9L | W000306429 | W000306434 | 6.4 | |
| | / | W000306435 | 8.0 | |
| | W000306431 | W000306436 | 9.6 | |
| | W000306432 | W000306437 | 11.2 | |
| 10 | W000306443 | W000306438 | 12.8 | |
| | / | W000306439 | 16.0 | |
| 11 | W000306467 | W000306468 | 8.0 | |
| | / | W000306469 | 9.6 | |
| | / | W000306470 | 11.2 | |
| | / | W000306470 | 12.8 | |



Spare parts RL




| Rep | Item number | WTT | Spare parts |
|-----|-------------|---------|-----------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | |
| | W000306503 | 18W | Torch body |
| 101 | W000279230 | 20W | |
| | W000279231 | 18W | RL handle |
| 102 | W000279227 | 20W | |
| | W000279229 | 18W | Switch box + Sleeve |
| 104 | W000279233 | 20W-18W | Microswitch |
| 106 | W000352104 | 20W-18W | Trigger cable 2 wires |

| Rep | Item number | WTT | Spare parts |
|-------|-------------|---------|----------------------|
| 107 | W000279275 | 20W | 4 m |
| | W000279276 | 20W | 8 m |
| | W000279277 | 18W | 4 m |
| | W000279278 | 18W | 8 m |
| 108 | W000279286 | 20W | |
| | W000168993 | 18W | Gas hose |
| 109 | W000279285 | 20W | |
| | W000352116 | 18W | Water hose |
| 110 | W000168133 | 18W | Ring hose D7 |
| 111.a | W000141831 | 20W-18W | Quick connection gas |

| Rep | Item number | WTT | Spare parts |
|-------|-------------|---------|-------------------------|
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | Female connection M12x1 |
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Water quick coupler |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Blue and red stoppers |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Water C connection |
| 115 | W000270832 | S | Trigger male connection |
| 116 | W000270833 | C5B | Plug 5 pins |
| 117 | W000352112 | 18W | EPDM Sheath |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Pipe water return |

Spare parts EB




| Rep | Item number | WTT | Spare parts |
|-----|-------------|---------|-------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | |
| | W000306503 | 18W | Torch body |
| 101 | W000279263 | 20W | |
| | W000279264 | 18W | EB handle |
| 104 | W000279241 | 20W-18W | Microswitch |
| 106 | W000279287 | 20W-18W | Trigger cable EB |
| 107 | W000279275 | 20W | 4 m |
| | W000279276 | 20W | 8 m |
| | | | Water Power cable |

| Rep | Item number | WTT | Spare parts |
|-------|-------------|---------|-------------------------|
| 107 | W000279277 | 18W | 4 m |
| | W000279278 | 18W | 8 m |
| 108 | W000279286 | 20W | |
| | W000168993 | 18W | Gas hose |
| 109 | W000279285 | 20W | |
| | W000352116 | 18W | Water hose |
| 110 | W000168133 | 18W | Ring hose D7 |
| 111.a | W000141831 | 20W-18W | Quick connection gas |
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | Female connection M12x1 |

| Rep | Item number | WTT | Spare parts |
|-----|-------------|---------|-------------------------|
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Water quick coupler |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Blue and red stoppers |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Water C connection |
| 115 | W000270832 | S | Trigger male connection |
| 116 | W000270833 | C5B | Plug 5 pins |
| 117 | W000352112 | 18W | EPDM Sheath |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Water inlet tube |

Options



| Item number | Quick connection Gas For connection to ancient power source, replacing the connection M12x100 |
|-------------|--|
| W000141831 | |
| W000270829 | Female Connection M12x1 |

EC Declaration of conformity

Manufacturer: LINCOLN ELECTRIC Europe

Hereby states that the manual welding torches WTT2 described in this manual are conforms to the provisions of the "Low Voltage" Directives (Directive 2006/95/CE) and national legislation transposing it ; and moreover declares that standards EN 60974-7 « Arc welding equipment. Part 7 "Torches" » have been applied. This statement also applies to versions of the aforementioned model.

This EC declaration of conformity guarantees that the equipment delivered complies with the legislations in force, if it is used in accordance with the enclosed instructions. Any different assembly or modification renders our certification void. It is therefore recommended that the manufacturer be consulted about any possible modification. Failing that, the company which makes the modifications should ensure the recertification. Should this occur, the new certification is not binding on us in any way whatsoever. This document should be transmitted to your technical or purchasing department for record purposes.


RoHS Declaration of conformity

Manufacturer: LINCOLN ELECTRIC Europe

Hereby states that the manual welding torches WTT2 described in this manual are conforms to the DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 (RoHS) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment while the parts do not exceed the maximum concentrations of 0.1% by weight in homogenous materials for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE), and 0.01% for cadmium, as required in Commission Decision 2005/618/EC of 18 August 2005.



WT2 20W WT2 18W



Instructions de Sécurité d'Utilisation et de Maintenance

La gamme ergonomique

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|---------------------|------------|------------|-----|
| 20W EB S | W000278891 | W000278911 | EB |
| 18W EB S | W000278895 | W000278902 | S |
| 20W EB C5B | W000278892 | W000278909 | EB |
| 18W EB C5B | W000278896 | W000278901 | C5B |
| 20W EB S / C5B FLEX | W000382786 | W000382787 | EB |
| 18W EB S / C5B FLEX | W000382788 | W000382789 | C5B |

Consignes de sécurité

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en acquérant cet appareil qui vous donnera entière satisfaction si vous respectez ses conditions d'emploi et d'entretien.

ATTENTION : la société est dégagée de toute responsabilité en cas de modification, d'adjonction de composants ou de sous ensembles, ou d'une quelconque transformation de l'appareil ou de l'installation, effectué par le client ou par un tiers, sans un accord préalable spécifique écrit par la société elle-même.

Le soudage à l'arc et le coupe plasma peuvent être dangereux pour l'opérateur et les personnes se trouvant à proximité de l'aire de travail. Lire le manuel d'utilisation et l'instruction de sécurité W000261712. Voir www.weldline.eu.

A) Entretien / Dépannage

Avant toute vérification interne et réparation, vous devez vous assurer que l'appareil est séparé de l'installation électrique par consignation (on entend par consignation, un ensemble d'opérations destinées à séparer et à maintenir l'appareil hors tension).

Vous devez vérifier au moins tous les 6 mois le bon état d'isolation et les raccordements des appareils et accessoires électriques, tels que prises, câbles souples, gaines, connecteurs, prolongateurs, pinces de pièces, porte électrodes ou torches...

Tous les travaux d'entretien et de réparation des enveloppes et gaines isolantes doivent être effectués minutieusement.

Faites réparer par un spécialiste, ou mieux faites lui remplacer les pièces défectueuses.

Vérifiez périodiquement le bon serrage et la propreté des connections électriques.

B) Poste de travail

N'utilisez que des portes électrodes et torches parfaitement isolés.

L'opérateur doit être isolé du sol et de la pièce à souder (gants, chaussures de sécurité, vêtements secs, tablier de cuir, etc...).

Ne pas toucher simultanément le fil électrode (ou la buse) et la pièce.

La gamme standard

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|------------|------------|------------|-----|
| 20W RL S | W000278893 | W000278906 | RL |
| 18W RL S | W000278897 | W000278900 | S |
| 20W RL C5B | W000278894 | W000278905 | RL |
| 18W RL C5B | W000278898 | W000278899 | C5B |

C) Sécurité

Il est indispensable de vous protéger les yeux contre les coups d'arc (éblouissement de l'arc en lumière visible et les rayonnements infrarouge et ultraviolet).

Le masque de soudage, sans ou avec casque, doit toujours être muni d'un filtre protecteur dont l'échelon dépend de l'intensité du courant de l'arc de soudage (Norme EN 169). Les fumées émises au cours des opérations de soudage peuvent être nocives pour la santé. Veillez à utiliser les moyens de protection adéquats (aspiration de fumées, masque ventilé,...).


Données techniques

Torche manuelle TIG à refroidissement naturel

| WT2 | 20W | 18W |
|--|----------------------------------|----------------|
| Courant assigné | Facteur de marche 60% 250 A | 350 A |
| | Facteur de marche 100% 200 A | 320 A |
| Soudage des alliages légers, réduire le facteur de marche de 30% | | |
| Débit eau mini | 1.0 l/mn | |
| Pression d'eau | 3.3 bars | |
| Température maxi entrée eau | 45°C | |
| Classe de tension | L - 113 V | |
| Débit gaz | Mini : 7 l/min - Maxi : 13 l/min | |
| Electrodes utilisables | Ø 1.0 / 3.2 mm | Ø 1.0 / 4.0 mm |
| Equipement d'origine monté sur la torche | Bouchon | Long |
| | | Long |
| | Buse | Ø 12 mm |
| Electrode | Ø 2.4 L | Ø 2.4 L |

Commandes gâchette simple

Maintenance simplifiée.




| Kit B | |
|------------|--|
| W000279241 | |
| Kit L | |
| W000279245 | |

Switch wire colour:
Green
Brown
Black
White
Red

Pin Number:
1A
2B
3C
4D
5E

C5B


Changement de connecteur de gaz




Pièces d'usure

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Pièces d'usure |
|-----|------------|------------|------|----------------------|
| 1 | W000306398 | W000306399 | // | Bouchon court |
| | W000306400 | / | // | Bouchon moyen |
| | W000306402 | W000306403 | // | Bouchon long |
| 2 | W000306404 | W000306405 | // | Joint de bouchon |
| 3 | W000306396 | W000306397 | // | Bague d'échançonnité |
| 4 | W000306406 | W000306411 | 1.0 | |
| | W000306407 | W000306412 | 1.6 | |
| | W000306408 | W000306413 | 2.0 | |
| | W000306409 | W000306414 | 2.4 | |
| | W000306410 | W000306415 | 3.2 | |
| 5 | / | W000306416 | 4.0 | |
| | W000306376 | W000306390 | 1.0 | |
| | W000306377 | W000306381 | 1.6 | |
| | W000306378 | W000270781 | 2.0 | |
| | W000306455 | W000306382 | 2.4 | |
| | W000306379 | W000306383 | 3.2 | |
| | / | W000306384 | 4.0 | |
| 6 | W000306417 | W000306423 | 6.4 | |
| | W000306418 | W000306424 | 8.0 | |
| | W000306419 | W000306425 | 9.6 | |
| | W000306420 | W000306426 | 11.2 | |
| | W000306421 | W000306427 | 12.8 | |
| | W000306422 | W000306428 | 16.0 | |
| | / | W000306461 | 19.2 | |

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Pièces d'usure |
|-----|------------|------------|------|----------------|
| 6L | W000306456 | / | 4.8 | |
| | W000306457 | W000306462 | 6.4 | |
| | W000306458 | W000306463 | 8.0 | |
| | W000306459 | W000306464 | 9.6 | |
| 7 | / | W000306465 | 11.2 | |
| | W000306466 | // | | Bague Gas Lens |
| 8 | W000306385 | W000306389 | 1.0 | |
| | W000306386 | W000306390 | 1.6 | |
| | W000306460 | / | 2.0 | |
| | W000306387 | W000306391 | 2.4 | |
| 9 | W000306388 | W000306392 | 3.2 | |
| | / | W000306416 | 4.0 | |
| 9L | W000306429 | W000306434 | 6.4 | |
| | / | W000306435 | 8.0 | |
| | W000306431 | W000306436 | 9.6 | |
| | W000306432 | W000306437 | 11.2 | |
| 9L | W000306443 | W000306438 | 12.8 | |
| | W000306444 | W000306438 | 16.0 | |
| | / | W000306467 | 8.0 | |
| | / | W000306468 | 9.6 | |
| 9L | / | W000306469 | 11.2 | |
| | / | W000306470 | 12.8 | |



Pièces de recharge RL




| Rep | N° article | WTT | Pièces de recharge |
|-----|------------|---------|------------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | Corps de torche |
| | W000306503 | 18W | |
| 101 | W000279230 | 20W | Manche RL |
| | W000279231 | 18W | |
| 102 | W000279227 | 20W | Boîtier gâchette + manchette |
| 104 | W000279233 | 20W-18W | Microrupteur |
| 106 | W000352104 | 20W-18W | Câble 2 conducteurs |

| Rep | N° article | WTT | Pièces de recharge |
|-----|------------|---------|------------------------------|
| 107 | W000279275 | 20W | Canalisation eau/électricité |
| | W000279276 | 8 m | |
| | W000279277 | 4 m | |
| | W000279278 | 8 m | |
| 108 | W000279286 | 20W | Tuyau Gaz |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Tuyau Eau |
| | W000352116 | 18W | |
| 110 | W000168133 | 18W | Collier tuyau D7 |
| | W000141831 | 20W-18W | Connexion rapide gaz |

| Rep | N° article | WTT | Pièces de recharge |
|-------|------------|---------|-------------------------|
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | Raccord femelle M12x1 |
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Coupleur rapide eau |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Bouchons bleu et rouge |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Fiche C eau |
| 115 | W000270832 | S | Fiche male gâchette |
| 116 | W000270833 | C5B | Fiche 5 broches |
| 117 | W000279284 | 20W | Gaine EPDM |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Canalisation retour eau |

Pièces de recharge EB




| Rep | N° article | WTT | Pièces de recharge |
|-----|------------|---------|------------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | Corps de torche |
| | W000306503 | 18W | |
| 101 | W000279263 | 20W | Manche EB |
| | W000279264 | 18W | |
| 104 | W000279241 | 20W-18W | Microrupteur |
| 106 | W000279287 | 20W-18W | Câble gâchette EB |
| 107 | W000279275 | 20W | Canalisation eau/électricité |
| | W000279276 | 8 m | |

| Rep | N° article | WTT | Pièces de recharge |
|-------|------------|---------|------------------------------|
| 107 | W000279277 | 18W | Canalisation eau/électricité |
| | W000279278 | 8 m | |
| 108 | W000279286 | 20W | Tuyau Gaz |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Tuyau Eau |
| | W000352116 | 18W | |
| 110 | W000168133 | 18W | Collier tuyau D7 |
| 111.a | W000141831 | 20W-18W | Connexion rapide gaz |
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | Raccord femelle M12x1 |

| Rep | N° article | WTT | Pièces de recharge |
|-----|------------|---------|-------------------------|
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Coupleur rapide eau |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Bouchons bleu et rouge |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Fiche C eau |
| 115 | W000270832 | 20W-18W | Fiche male gâchette |
| 116 | W000270833 | C5B | Fiche 5 broches |
| 117 | W000279284 | 20W | Gaine EPDM |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Canalisation entrée eau |

Options



| | |
|------------|--|
| N° article | Connexion gaz rapide |
| W000141831 | Pour branchement sur ancienne source de puissance, en remplacement du raccord vissé 12x100 |
| W000270829 | Raccord femelle M12x1 |

Déclaration de conformité CE

Fabricant : LINCOLN ELECTRIC Europe

Déclare ci-après que les torches de soudage manuel WTT2 décrites dans ce guide d'emploi sont conformes aux dispositions des Directives « Basse tension » (Directive 2006/95/CE), et aux législations nationales la transposant ; et déclare par ailleurs que la norme EN 60974-7 « Matériel de soudage à l'arc. Partie 7: "Torches" » a été appliquée. Cette déclaration s'applique également aux versions dérivées du modèle cité ci-dessus.

Cette déclaration CE de conformité garantit que le matériel livré respecte la législation en vigueur, s'il est utilisé conformément à la notice d'instruction jointe. Tout montage différent ou toute modification entraîne la nullité de notre certification. Il est donc recommandé pour toute modification éventuelle de faire appel au constructeur. A défaut, l'entreprise réalisant les modifications doit refaire la certification. Dans ce cas, cette nouvelle certification ne saurait nous engager de quelque façon que ce soit. Ce document doit être transmis à votre service technique ou votre service achat, pour archivage.

Déclaration de conformité RoHS

Fabricant : LINCOLN ELECTRIC Europe

Déclare ci-après que les torches de soudage manuel WTT2 décrites dans ce guide d'emploi sont conformes à la DIRECTIVE 2002/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 2003 (RoHS) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques car les éléments n'excèdent pas la concentration maximale dans les matériaux homogènes de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphénylethers (PBDE) ainsi qu'une concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium comme exigé par DÉCISION DE LA COMMISSION 2005/618/EC du 18 Août 2005.



WT2 20W WT2 18W



Istruzioni per la sicurezza nell'uso e per la manutenzione

La gamma ergonomica

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|---------------------|------------|------------|-----|
| 20W EB S | W000278891 | W000278911 | EB |
| 18W EB S | W000278895 | W000278902 | S |
| 20W EB C5B | W000278892 | W000278909 | EB |
| 18W EB C5B | W000278896 | W000278901 | C5B |
| 20W EB S / C5B FLEX | W000382786 | W000382787 | EB |
| 18W EB S / C5B FLEX | W000382788 | W000382789 | C5B |

La gamma standard

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|------------|------------|------------|-----|
| 20W RL S | W000278893 | W000278906 | RL |
| 18W RL S | W000278897 | W000278900 | S |
| 20W RL C5B | W000278894 | W000278905 | C5B |
| 18W RL C5B | W000278898 | W000278899 | RL |

Raccomandazioni di sicurezza

Vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci acquistando questo apparecchio che vi darà piena soddisfazione qualora rispettate le sue condizioni d'impiego e di manutenzione.

ATTENZIONE: la società viene sollevata da ogni responsabilità in caso di modifica, di aggiunta di componenti o di sottoassiemi, o di una qualunque trasformazione dell'apparecchio, eseguiti dal cliente o da terzi, senza un accordo preventivo scritto della società stessa.

Saldatura ad arco e taglio plasma possono essere pericolosi sia per l'operatore sia per le persone d'intorno. Leggere attentamente il manuale d'uso e le prescrizioni di sicurezza W000261712. Visualizza www.weldline.eu.

A) Manutenzione / Riparazione

Prima di qualsiasi verifica interna e riparazione, dovete assicurarvi che l'apparecchio sia scollegato dall'impianto elettrico mediante un dispositivo di divieto di accesso (con il termine "divieto di accesso", si intende una serie di operazioni destinate a separare e a mantenere l'apparecchio fuori tensione).

Dovete verificare almeno ogni 6 mesi il buono stato dell'isolamento ed i collegamenti degli apparecchi e degli accessori elettrici, come prese, cavi flessibili, guaine, conduttori, prolunga, pinze di pezzi, portaeletrodi o torce...

Gli interventi di manutenzione e di riparazione degli involucri e delle guaine isolanti devono essere eseguiti accuratamente.

Fate riparare da uno specialista, o meglio fategli sostituire i pezzi difettosi.

Verificate periodicamente il buon serraggio e la pulizia dei collegamenti elettrici.

B) Posto di lavoro

Utilizzate soltanto portaeletrodi e torce perfettamente isolati.

L'operatore deve essere isolato dal suolo e dal pezzo da saldare (guanti, scarpe di sicurezza, vestiti asciutti, grembiule di cuoio, ...).

Non toccare contemporaneamente il filo elettrico (o l'ugello) ed il pezzo.

C) Sicurezza

E' indispensabile proteggere i vostri occhi contro i colpi d'arco (abbagliamento dell'arco in luce visibile e le radiazioni infrarossi ed ultravioletti).

La maschera di saldatura, con o senza maschera, deve sempre essere dotata di un filtro protettore, la cui gradazione dipende dell'intensità della corrente dell'arco di saldatura (Norma EN 169).

I fumi emessi durante la saldatura possono essere dannosi per la salute. Usare appropriate protezioni tipo (aspiratori o maschere ventilate...)


Dati tecnici

Torce manuali TIG con raffreddamento mediante naturale

| WT2 | 20W | 18W |
|---|--|------------------------------------|
| Corrente assegnata | Fattore di marcia 60% 250 A Fattore di marcia 100% 200 A | 350 A 320 A |
| Saldatura delle leghe leggere, ridurre il fattore di marcia del 30% | | |
| Portata minima dell'acqua | 1.0 l/min | |
| Pressione acqua | 3.3 bars | |
| Temperatura massima di entrata acqua | 45°C | |
| Classe di tensione | L - 113 V | |
| Portata di gas | Mini : 7 l/min - Maxi : 13 l/min | |
| Elettrodo utilizzabili | Ø 1.0 / 3.2 mm | Ø 1.0 / 4.0 mm |
| Attrezzato originario | Tappo Long Long Ugello Ø 12 mm Electrodo Ø 2.4 L | Long Long Ø 12 mm Ø 2.4 L |


Trigger semplici comandi

Manutenzione semplificata.



| Kit B | |
|------------|------------|
| W000279241 | |
| Kit L | |
| W000279245 | <p>C5B</p> |


Cambio del connettore del gas




Pezzi di usura

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Pezzi di usura |
|-----|-------------|-------------|------|------------------|
| 1 | W000306398 | W000306399 | // | Tappo corto |
| | W000306400 | / | // | Tappo medio |
| | W000306402 | W000306403 | // | Tappo lungo |
| 2 | W000306404 | W000306405 | // | O'Ring |
| | W000306396 | W000306397 | // | Anello di tenuta |
| | W000306406 | W000306411 | 1.0 | |
| 4 | W000306407 | W000306412 | 1.6 | |
| | W000306408 | W000306413 | 2.0 | |
| | W000306409 | W000306414 | 2.4 | |
| | W000306410 | W000306415 | 3.2 | |
| | / | W000306416 | 4.0 | |
| 5 | W000306376 | W000306380 | 1.0 | |
| | W000306377 | W000306381 | 1.6 | |
| | W000306378 | W000270781 | 2.0 | |
| | W000306455 | W000306382 | 2.4 | |
| | W000306379 | W000306383 | 3.2 | |
| 6 | / | W000306384 | 4.0 | |
| | W000306417 | W000306423 | 6.4 | |
| | W000306418 | W000306424 | 8.0 | |
| | W000306419 | W000306425 | 9.6 | |
| | W000306420 | W000306426 | 11.2 | |
| 7 | W000306421 | W000306427 | 12.8 | |
| | W000306422 | W000306428 | 16.0 | |
| 8 | / | W000306461 | 19.2 | |

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Pezzi di usura |
|-----|-------------|-------------|------|----------------------|
| 6L | W000306456 | / | 4.8 | |
| | W000306457 | W000306462 | 6.4 | |
| | W000306458 | W000306463 | 8.0 | Ugello lungo |
| | W000306459 | W000306464 | 9.6 | |
| 7 | / | W000306465 | 11.2 | |
| | / | W000306466 | // | Anello Gas Lens |
| 8 | W000306385 | W000306389 | 1.0 | |
| | W000306386 | W000306390 | 1.6 | |
| | W000306460 | / | 2.0 | Sede Gas Lens |
| | W000306387 | W000306391 | 2.4 | |
| | W000306388 | W000306392 | 3.2 | |
| 9 | / | W000306393 | 4.0 | |
| | W000306429 | W000306434 | 6.4 | Gas Lens ugello |
| 9L | / | W000306435 | 8.0 | |
| | W000306431 | W000306436 | 9.6 | |
| | W000306432 | W000306437 | 11.2 | |
| | W000306433 | W000306438 | 12.8 | |
| 9L | W000306438 | 16.0 | | Gas Lens ugello lung |
| | / | W000306467 | 8.0 | |
| | / | W000306468 | 9.6 | |
| | / | W000306469 | 11.2 | |
| | / | W000306470 | 12.8 | |



Pezzi di ricambi RL




| Rep | Codice articolo | WTT | Pezzi di ricambi |
|-----|-----------------|---------|--------------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | |
| | W000306503 | 18W | Corpo |
| 101 | W000279230 | 20W | |
| | W000279231 | 18W | Manico RL |
| 102 | W000279227 | 20W | Contenitore grilletto + Manica |
| | W000279229 | 18W | |
| 104 | W000279233 | 20W-18W | Microinterruttore |
| 106 | W000352104 | 20W-18W | Cavo 2 conduttori |

| Rep | Codice articolo | WTT | Pezzi di ricambi |
|-------|-----------------|---------|------------------------|
| 107 | W000279275 | 20W | 4 m |
| | W000279276 | 18W | 8 m |
| | W000279277 | 18W | 4 m |
| | W000279278 | 18W | 8 m |
| 108 | W000279286 | 20W | Tubo gas |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Tubo acqua |
| | W000352116 | 18W | |
| 110 | W000168133 | 18W | Collare tubo D7 |
| 111.a | W000141831 | 20W-18W | Connessione rapida gas |

| Rep | Codice articolo | WTT | Pezzi di ricambi |
|-------|-----------------|---------|------------------------------|
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | Raccordo femmina M12x1 |
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Accoppiatore rapido acqua |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Blue rosso tappi |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Spina compatta acqua |
| 115 | W000270832 | S | Connettore a spina grilletto |
| 116 | W000270833 | C5B | Spina 5 spinotti |
| 117 | W000279284 | 20W | Guaina in EPDM |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Tubo di acqua di ritorno |

Pezzi di ricambi EB



| Rep | Codice articolo | WTT | Pezzi di ricambi |
|-----|-----------------|---------|---------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | |
| | W000306503 | 18W | Corpo |
| 101 | W000279263 | 20W | |
| | W000279264 | 18W | Manico EB |
| 104 | W000279241 | 20W-18W | Microinterruttore |
| 106 | W000279279 | 20W-18W | Cavo Grilletto EB |
| 107 | W000279275 | 20W | 4 m |
| | W000279276 | 18W | 8 m |
| | W000279277 | 18W | Tubazione acquelettricità |

| Rep | Codice articolo | WTT | Pezzi di ricambi |
|-------|-----------------|---------|------------------------|
| 107 | W000279277 | 18W | 4 m |
| | W000279278 | 18W | 8 m |
| 108 | W000279286 | 20W | Tubo gas |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Tubo acqua |
| | W000352116 | 18W | |
| 110 | W000168133 | 18W | Collare tubo D7 |
| 111.a | W000141831 | 20W-18W | Connessione rapida gas |
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | Raccordo femmina M12x1 |

| Rep | Codice articolo | WTT | Pezzi di ricambi |
|-----|-----------------|---------|------------------------------|
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Accoppiatore rapido acqua |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Blue rosso tappi |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Spina compatta acqua |
| 115 | W000270832 | 20W-18W | Connettore a spina grilletto |
| 116 | W000270833 | C5B | Spina 5 spinotti |
| 117 | W000279284 | 20W | Guaina in EPDM |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Tubo di acqua di ritorno |

Options

| Codice articolo | Opzione |
|-----------------|---|
| W000306491 | Corpo WTT 20WF |
| W000384994 | Corpo WTT 18WF |
| W000141831 | Connessione rapida di gas Per il collegamento alla fonte di alimentazione antica, in sostituzione del collegamento M12x100 |
| W000270829 | Raccordo femmina M12x1 |

Dichiarazione di conformità CE

Fabbricante: LINCOLN ELECTRIC Europe

Dichiara qui di seguito che il torce manuale WTT2 è conforme alle disposizioni delle Direttive „Basse tensione“ (Direttiva 2006/95/CE), e alle legislazioni nazionali corrispondenti ; e dichiara inoltre che le norme EN 60 974-7 « Regole di sicurezza per il materiale da saldatura elettrico Parte 7: „Torce“ », sono state applicate. Questa dichiarazione si applica anche alle versioni derivate e ai riferimenti del modello sopra.

Questa dichiarazione di conformità CE garantisce che il materiale consegnato a, se utilizzato nel rispetto delle istruzioni accluse, è conforme alle norme vigenti. Un'installazione diversa da quella auspicata o qualsiasi modifica comporta l'annullamento della nostra certificazione. Per eventuali modifiche, si raccomanda pertanto di rivolgersi direttamente all'azienda costruttrice. Se quest'ultima non viene avvertita, la ditta che effettuerà le modifiche dovrà procedere a una nuova certificazione. In questo caso, la nuova certificazione non rappresenterà, in nessuna eventualità, un impegno da parte nostra. Questo documento deve essere trasmesso al servizio Tecnico a Acquisti della Sua azienda per archiviazione.

Dichiarazione di conformità RoHS

Fabbricante: LINCOLN ELECTRIC Europe

Dichiara qui di seguito che il torce manuale WTT2 è conforme alle disposizioni delle la DIRETTIVA 2002/95/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 Gennaio 2003 (RoHS) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche i componenti non eccedono la concentrazione massima in materiali omogenei del 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenoli polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) e lo 0,01% di cadmio, come richiesto nella decisione della Commissione 2005/618/EC del 18 Agosto 2005; oppure.



WT2 20W WT2 18W



Instrucciones de seguridad, empleo y mantenimiento

La gama Ergonómica

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|---------------------|------------|------------|--|
| 20W EB S | W000278891 | W000278911 | |
| 18W EB S | W000278895 | W000278902 | |
| 20W EB C5B | W000278892 | W000278909 | |
| 18W EB C5B | W000278896 | W000278901 | |
| 20W EB S / CSB FLEX | W000382786 | W000382787 | |
| 18W EB S / CSB FLEX | W000382788 | W000382799 | |

Consignas de seguridad

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este aparato, que le dará total satisfacción si respeta sus condiciones de empleo y de mantenimiento.

ATENCIÓN: La sociedad se exime de toda responsabilidad en caso de modificación, añadido de componentes o de subconjuntos, o de cualquier transformación del aparato o instalación efectuada por el cliente o por un tercero, sin el acuerdo previo específico y por escrito de la propia sociedad.

El arco de soldar y la cortadora de plasma pueden ser peligrosos para el operador y las personas cercanas al área de trabajo. Lea el manual operativo y las instrucciones de seguridad W000261712. Ve www.weldline.eu.

A) Mantenimiento / Reparación

Antes de cualquier verificación interna o reparación, debe asegurarse de que el aparato está separado de la instalación eléctrica mediante consignación (se entiende por consignación, un conjunto de operaciones destinadas a separar y mantener el aparato fuera de tensión).

Al menos cada 6 meses, debe verificar el correcto estado de aislamiento y las conexiones de los aparatos y de los accesorios eléctricos como tomas, cables flexibles, conductos, conectores, prolongadores, pinzas de piezas, portaelectrodos o torchas. Los trabajos de mantenimiento y de reparación de las cubiertas y conductos aislantes deben realizarse minuciosamente. Las reparaciones deben ser efectuadas por un especialista, así como el cambio de las piezas defectuosas.

Verificar periódicamente si el apriete y la limpieza de las conexiones eléctricas son correctos.

B) Puesto de trabajo

Utilice únicamente portaelectrodos y torchas perfectamente aislados.

El operador debe estar aislado del suelo y de la pieza que va a soldar (guantes, calzado de seguridad, ropa seca, delantal de cuero, etc.).

No tocar simultáneamente el hilo electrodo (o la boquilla) y la pieza.

La gama Estándar

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|------------|------------|------------|--|
| 20W RL S | W000278893 | W000278906 | |
| 18W RL S | W000278897 | W000278900 | |
| 20W RL C5B | W000278894 | W000278905 | |
| 18W RL C5B | W000278898 | W000278899 | |

C) Seguridad

Es indispensable protegerse los ojos contra los golpes de arco (deslumbramiento del arco en visión visible y radiaciones infrarroja y ultravioleta).

La mascarilla de soldadura, con o sin casco, siempre debe estar equipada de un filtro protector, cuya graduación depende de la intensidad de la corriente del arco de soldadura (Norma EN 169).

Los humos emitidos durante las operaciones de soldadura pueden ser perjudiciales para la salud. Asegúrese de usar equipos de protección adecuados (Mascara con ventilación, aspiración de humo...).


Datos técnicos

Torchas manuales TIG refrigeradas por agua

| WT2 | 20W | 18W |
|---|----------------------------------|----------------|
| Corriente assegñata | Factor de marcha 60% 250 A | 350 A |
| | Factor de marcha 100% 200 A | 320 A |
| Soldadura de aleaciones ligeras, reducir el factor de marcha un 30% | | |
| Caudal agua min | 1.0 l/min | |
| Presión agua | 3.3 bars | |
| Temperatura máxima entrada agua | 45°C | |
| Clase de tensión | L - 113 V | |
| Caudal de gas | Mini : 7 l/min - Maxi : 13 l/min | |
| Electrodos utilizables | Ø 1.0 / 3.2 mm | Ø 1.0 / 4.0 mm |
| Equipo original montado en el soplete | Tapón | Long |
| | | Long |
| | Boquilla | Ø 12 mm |
| Electrodo | | Ø 2.4 L |
| | | Ø 2.4 L |


Trigger órdenes sencillas

Mantenimiento simplificado.



| Kit B | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|--|------------|
| W000279241 | | | | | | | | | | | | | |
| Kit L | | | | | | | | | | | | | |
| W000279245 | <p>Switch wire colour:</p> <table> <tr> <td>5:E</td> <td>Green</td> </tr> <tr> <td>4:D</td> <td>Brown</td> </tr> <tr> <td>3:C</td> <td>Black</td> </tr> <tr> <td>2:B</td> <td>White</td> </tr> <tr> <td>1:A</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pin Number</td> </tr> </table> <p>C5B</p> | 5:E | Green | 4:D | Brown | 3:C | Black | 2:B | White | 1:A | Red | | Pin Number |
| 5:E | Green | | | | | | | | | | | | |
| 4:D | Brown | | | | | | | | | | | | |
| 3:C | Black | | | | | | | | | | | | |
| 2:B | White | | | | | | | | | | | | |
| 1:A | Red | | | | | | | | | | | | |
| | Pin Number | | | | | | | | | | | | |


Cambio de conector de gas




Piezas de desgaste

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Piezas de desgaste |
|-----|-------------|-------------|------|-----------------------|
| 1 | W000306398 | W000306399 | // | Tapón corto |
| | W000306400 | / | // | Tapón medio |
| | W000306402 | W000306403 | // | Tapón largo |
| 2 | W000306404 | W000306405 | // | Giunto di tappo |
| 3 | W000306396 | W000306397 | // | Ani de estanqueidad |
| 4 | W000306406 | W000306411 | 1.0 | |
| | W000306407 | W000306412 | 1.6 | |
| | W000306408 | W000306413 | 2.0 | |
| | W000306409 | W000306414 | 2.4 | |
| | W000306410 | W000306415 | 3.2 | |
| 5 | / | W000306416 | 4.0 | |
| | W000306376 | W000306380 | 1.0 | |
| | W000306377 | W000306381 | 1.6 | |
| | W000306378 | W000270781 | 2.0 | |
| | W000306455 | W000306382 | 2.4 | |
| 6 | W000306379 | W000306383 | 3.2 | |
| | / | W000306384 | 4.0 | |
| | W000306417 | W000306423 | 6.4 | |
| 7 | W000306418 | W000306424 | 8.0 | |
| | W000306419 | W000306425 | 9.6 | |
| | W000306420 | W000306426 | 11.2 | |
| | W000306421 | W000306427 | 12.8 | |
| | / | W000306428 | 16.0 | |
| 8 | / | W000306461 | 19.2 | |

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Piezas de desgaste |
|-----|-------------|-------------|------|-----------------------|
| 6L | W000306456 | / | 4.8 | |
| | W000306457 | W000306462 | 6.4 | |
| | W000306458 | W000306463 | 8.0 | Boquilla largo |
| | W000306459 | W000306464 | 9.6 | |
| 7 | / | W000306465 | 11.2 | |
| | / | W000306466 | // | Anillo Gas Lens |
| | W000306385 | W000306389 | 1.0 | |
| 8 | W000306386 | W000306390 | 1.6 | |
| | W000306460 | / | 2.0 | |
| | W000306387 | W000306391 | 2.4 | |
| | W000306388 | W000306392 | 3.2 | |
| | / | W000306393 | 4.0 | |
| 9 | W000306429 | W000306434 | 6.4 | |
| | / | W000306435 | 8.0 | |
| | W000306431 | W000306436 | 9.6 | Gas Lens boquilla |
| | W000306432 | W000306437 | 11.2 | |
| | W000306433 | W000306438 | 12.8 | |
| 9L | W000306438 | 16.0 | | |
| | / | W000306467 | 8.0 | |
| | / | W000306468 | 9.6 | |
| | / | W000306469 | 11.2 | |
| | / | W000306470 | 12.8 | |



Piezas de recambio RL




| Rep | Número de artículo | WTT | Piezas de recambio |
|-----|--------------------|---------|-------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | Cuerpo |
| | W000306503 | 18W | |
| 101 | W000279230 | 20W | Mango RL |
| | W000279231 | 18W | |
| 102 | W000279227 | 20W | Caja gatillo + Manguito |
| 104 | W000279233 | 20W-18W | Microrruptor |
| 106 | W000352104 | 20W-18W | Cable 2 conductores |

| Rep | Número de artículo | WTT | Piezas de recambio | |
|---|--------------------|---------|-------------------------------|--|
| 107 | W000279275 | 20W | Canalización aguaelectricidad | |
| | W000279276 | 8 m | | |
| | W000279277 | 18W | | |
| | W000279278 | 8 m | | |
| 108 | W000279286 | 20W | Tubo gas | |
| | W000168993 | 18W | | |
| 109 | W000279285 | 20W | Tubo agua | |
| | W000352116 | 18W | | |
| 110 | W000168133 | 18W | Abrazadera tubo D7 | |
| | W000141831 | 20W-18W | | |
| 111.a W000279423 20W-18W Conexión rápida de gas | | | | |
| 111.b W000270829 20W-18W Racor hembra M12x1 | | | | |

| Rep | Número de artículo | WTT | Piezas de recambio |
|-------|--------------------|---------|-----------------------------|
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | Racor hembra M12x1 |
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Acoplador rápido agua |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Azul y rojo tapones |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Conector C agua |
| 115 | W000270832 | S | Conector macho gatillo |
| 116 | W000270833 | C5B | Conector de 5 patillas |
| 117 | W000279284 | 20W | EPDM funda |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Tubería de retorno del agua |

Piezas de recambio EB




| Rep | Número de artículo | WTT | Piezas de recambio |
|-----|--------------------|---------|-------------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | Cuerpo |
| | W000306503 | 18W | |
| 101 | W000279263 | 20W | Mango EB |
| | W000279264 | 18W | |
| 104 | W000279241 | 20W-18W | Microrruptor |
| 106 | W000279287 | 20W-18W | Cable Gatillo EB |
| 107 | W000279275 | 20W | Canalización aguaelectricidad |
| | W000279276 | 8 m | |

| Rep | Número de artículo | WTT | Piezas de recambio | |
|---|--------------------|---------|-------------------------------|--|
| 107 | W000279277 | 18W | Canalización aguaelectricidad | |
| | W000279278 | 4 m | | |
| 108 | W000279286 | 20W | Tubo gas | |
| | W000168993 | 18W | | |
| 109 | W000279285 | 20W | Tubo agua | |
| | W000352116 | 18W | | |
| 110 | W000168133 | 18W | Abrazadera tubo D7 | |
| | W000141831 | 20W-18W | | |
| 111.a W000279423 20W-18W Conexión rápida de gas | | | | |
| 111.b W000270829 20W-18W Racor hembra M12x1 | | | | |

| Rep | Número de artículo | WTT | Piezas de recambio |
|-----|--------------------|---------|-----------------------------|
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Acoplador rápido agua |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Azul y rojo tapones |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Conector C agua |
| 115 | W000270832 | S | Conector macho gatillo |
| 116 | W000270833 | C5B | Conector de 5 patillas |
| 117 | W000279284 | 20W | EPDM funda |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Tubería de retorno del agua |

Options

| Número de artículo | Cuerpo | WTT | Piezas de recambio |
|--------------------|-----------------|-----|--------------------|
| W000306491 | Cuerpo WTT 20WF | 20W | Cuerpo |
| W000384994 | Cuerpo WTT 18WF | 18W | |



| Número de artículo | Báspida conexión de gas | Para la conexión a la fuente de alimentación antiguo, para sustituir a las conexiones de M12x100 |
|--------------------|-------------------------|--|
| W000141831 | | |
| W000270829 | Racor hembra M12x1 | |

Declaración de conformidad CE

Fabricante: LINCOLN ELECTRIC Europe

Declaro, a continuación, que el torchas de soldadura manual WTT2 es conforme a las disposiciones de las Directivas de "Baja tensión" (Directiva 2006/95/CE), y las legislaciones nacionales que la contemplan; y declaro, por otra parte, que se han aplicado las normas EN 60 974-7 « Reglas de seguridad para el equipo eléctrico de soldadura. Parte 7: "Torchas" ». Esta declaración también se aplica a las versiones derivadas del modelo citado más arriba y con.

Esta declaración CE de conformidad garantiza que el material entregado cumple la legislación vigente si se utiliza conforme a las instrucciones adjuntas. Cualquier montaje diferente o cualquier modificación anula nuestra certificación. Por consiguiente, se recomienda recurrir al constructor para cualquier modificación eventual. Si no fuese posible, la empresa que emprenda las modificaciones tiene que hacer de nuevo la certificación. En este caso, la nueva certificación no nos compromete en ningún modo. Transmite este documento a su departamento técnico o compras, para archivarlo.

Declaración de conformidad de RoHS

Fabricante: LINCOLN ELECTRIC Europe

Declaro, a continuación, que el torchas de soldadura manual WTT2 es conforme a las disposiciones de las DIRECTIVA 2002/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 27 de enero de 2003 (RoHS) relativa a la limitación de la utilización de algunas substancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos ya que los elementos no exceden la concentración máxima en los materiales homogéneos de 0,1 % en peso de plomo, de mercurio, de cromo hexavalente, de polibromobifenilos (PBB) y de polibromobifeniléteres (PBDE) así como una concentración máxima de 0,01 % en peso de cadmio como lo exige la DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2005/618/EC del 18 de agosto de 2005.



WT2 20W WT2 18W



Betriebs- wartungs- und sicherheitsanleitung

Das ergonomische Programm

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|---------------------|------------|------------|-----|
| 20W EB S | W000278891 | W000278911 | EB |
| 18W EB S | W000278895 | W000278902 | S |
| 20W EB C5B | W000278892 | W000278909 | EB |
| 18W EB C5B | W000278896 | W000278901 | C5B |
| 20W EB S / C5B FLEX | W000382786 | W000382787 | EB |
| 18W EB S / C5B FLEX | W000382788 | W000382789 | C5B |

Das standard Programm

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|------------|------------|------------|-----|
| 20W RL S | W000278893 | W000278906 | RL |
| 18W RL S | W000278897 | W000278900 | S |
| 20W RL C5B | W000278894 | W000278905 | C5B |
| 18W RL C5B | W000278898 | W000278899 | RL |

Sicherheitsvorschriften

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns durch den Erwerb dieses Geräts entgegenbringen, welches Ihre Erwartungen bei Beachtung der einschlägigen Betriebs- u. Wartungsvorschriften zu Ihrer uneingeschränkten Zufriedenheit erfüllen wird.

ACHTUNG: Die Firma haftet nicht bei Anbau von Komponenten oder Untergruppen bzw. bei kundenseitig oder von Dritten vorgenommenen Änderungen jeglicher Art des Gerätes oder der Anlage, ohne vorausehende schriftliche und spezifische Zustimmung seitens der Firma.

Lichtbogenschweißen und plasmascneiden können gefährlich sein für die schweißer und die im arbeitsbereich befindlichen personen. Bitte lesen sie die bedienungsanleitung und die sicherheitsanweisungen W000261712. Anzeigen www.weldline.eu.

A) Wartung/ Entstörung

Vor jeglichem Eingriff im Innern des Gerätes bzw. vor jeglicher Reparatur haben Sie sicherzustellen, daß das Gerät in abgesicherter Weise von der E-Versorgung getrennt wurde – unter abgesichert ist zu verstehen: eine Reihe von Maßnahmen, die geeignet sind, das Gerät vom Netz zu trennen und spannungsfrei zu halten.

Im weiteren haben Sie alle 6 Monate den ordnungsgemäßen Zustand der E-isolierungen u. Geräteanschlüsse sowie des Elektr.-Zubehörs zu prüfen, d.h.: - E-Anschlüsse, Flexkabel, Kabelwege, EUmmantelungen, Stecker, E-Verlängerungen, Werkstück- Klemmen, Elektrodenhalter bzw. Brenner. Wartungs- u. Reparaturarbeiten an den Gehäusen, Kapselungen u. Isolierungen haben äußerst sorgfältig zu erfolgen.

Eingriffe nur Fachleuten anvertrauen - besser noch - schadhafte Teile direkt austauschen.

Regelmäßig den korrekten Anzug u. die Sauberkeit der Anschlüsse kontrollieren.

B) Arbeitsstation

Ausschließlich Elektrodenhalter u., Brenner mit einwandfreier Isolierung verwenden.

Der Bediener muß gegenüber dem Erdoden u. dem zu schweißenden Werkstück isoliert sein (Handschuhe, Sicherheitsschuhe, trockene Kleidung, Lederschürze, usw.).

Keinesfalls gleichzeitig den Elektrodendraht (bzw. die Düse) und das Werkstück in direktem Kontakt berühren.

C) Sicherheit

Die Augen müssen obligatorisch gegen Schweiß-Lichtblitze geschützt werden (Blendgefahr beim Anlassen des Lichtbogens im sichtbaren Lichtspektrum und im UV-Bereich).

Die Schweißermaske - mit oder ohne Helm - muß in allen Fällen mit einem Schutzglas ausgestattet sein, dessen Filterkategorie auf die Intensität des Schweißlichtbogens abzustimmen ist (Norm EN 169).

Die beim Schweißen entstehenden Rauche und Gase können gefährlich sein. Sorgen sie für geeignete schulzmassnahmen (Rauchabsauggeräte, Schweisserhelme mit frischluftzufuhr...)


Technische daten

Luftkühlung WIG-Handschweißbrenner

| WT2 | 20W | 18W |
|---|---|----------------|
| Nennstrom | Einschaltdauer 60% Einschaltdauer 100% | 250 A 200 A |
| Schweißen von Leichtmetalllegierung, Die Einschaltdauer um 30% senken | | |
| Mindestwasserdurchsatz | | |
| 1.0 l/min | | |
| Wasserdruck | | |
| 3.3 bars | | |
| Max. Wassereintritts temperatur | | |
| 45°C | | |
| Spannungsklasse | | |
| L - 113 V | | |
| Gasdurchsatz | | |
| Mini : 7 l/min - Maxi : 13 l/min | | |
| Einsetzbare Elektrode | | |
| Ø 1.0 / 3.2 mm | | |
| Am Brenner montierte Original ausrüstung | Long | Long |
| | Long | Long |
| | Düse | Ø 12 mm |
| Elektrode | | |
| Ø 2.4 L | | |


Trigger einfache Befehle

Vereinfachte Wartung.



| Kit B | | |
|-------|------------|--|
| | W000279241 | |
| | | |
| Kit L | | |
| | W000279245 | |
| | | |


Gasanschluss wechseln




Verschleissteile

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Verschleissteile |
|-----|-------------|-------------|------|------------------|
| 1 | W000306398 | W000306399 | // | Kappe kurz |
| | W000306400 | / | // | Kappe mittel |
| | W000306402 | W000306403 | // | Kappe lang |
| 2 | W000306404 | W000306405 | // | Kappendichtung |
| 3 | W000306396 | W000306397 | // | Dichtring |
| 4 | W000306406 | W000306411 | 1.0 | |
| | W000306407 | W000306412 | 1.6 | |
| | W000306408 | W000306413 | 2.0 | |
| | W000306409 | W000306414 | 2.4 | |
| | W000306410 | W000306415 | 3.2 | |
| 5 | / | W000306416 | 4.0 | |
| | W000306376 | W000306390 | 1.0 | |
| | W000306377 | W000306381 | 1.6 | |
| | W000306378 | W000270781 | 2.0 | |
| | W000306455 | W000306382 | 2.4 | |
| 6 | W000306379 | W000306383 | 3.2 | |
| | / | W000306384 | 4.0 | |
| | W000306417 | W000306423 | 6.4 | |
| 7 | W000306418 | W000306424 | 8.0 | |
| | W000306419 | W000306425 | 9.6 | |
| | W000306420 | W000306426 | 11.2 | |
| | W000306421 | W000306427 | 12.8 | |
| | / | W000306428 | 16.0 | |
| 8 | / | W000306461 | 19.2 | |

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Verschleissteile |
|-----|-------------|-------------|------|--------------------|
| 6L | W000306456 | / | 4.8 | |
| | W000306457 | W000306462 | 6.4 | |
| | W000306458 | W000306463 | 8.0 | |
| | W000306459 | W000306464 | 9.6 | |
| 7 | / | W000306465 | 11.2 | |
| | / | W000306466 | // | Ringl Gas Lens |
| | W000306385 | W000306389 | 1.0 | |
| 8 | W000306386 | W000306390 | 1.6 | |
| | W000306460 | / | 2.0 | Aufnahme Gas Lens |
| | W000306387 | W000306391 | 2.4 | |
| | W000306388 | W000306392 | 3.2 | |
| 9 | / | W000306393 | 4.0 | |
| | W000306429 | W000306434 | 6.4 | |
| | / | W000306435 | 8.0 | |
| 9L | W000306431 | W000306436 | 9.6 | Gas Lens Düse |
| | W000306432 | W000306437 | 11.2 | |
| | W000306433 | W000306438 | 12.8 | |
| | / | W000306438 | 16.0 | |
| 9L | / | W000306467 | 8.0 | |
| | / | W000306468 | 9.6 | |
| | / | W000306469 | 11.2 | |
| | / | W000306470 | 12.8 | Gas Lens Düse Lang |



Ersatzteile RL




| Rep | Artikelnummer | WTT | Ersatzteile |
|-----|---------------|---------|-----------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | Brennerkörper |
| | W000306503 | 18W | |
| 101 | W000279230 | 20W | RL Griff |
| | W000279231 | 18W | |
| 102 | W000279227 | 20W | Schaltkasten + Sleeve |
| | W000279229 | 18W | |
| 104 | W000279233 | 20W-18W | Mikroschalter |
| 106 | W000352104 | 20W-18W | Trigger-Kabel 2 |

| Rep | Artikelnummer | WTT | Ersatzteile |
|-------|---------------|---------|-------------------------|
| 107 | W000279275 | 20W | 4 m |
| | W000279276 | 18W | 8 m |
| | W000279277 | 4 m | Wasser Power-Kabel |
| | W000279278 | 8 m | |
| 108 | W000279286 | 20W | Gasschlauch |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Wasserschlauch |
| | W000352116 | 18W | |
| 110 | W000168133 | 18W | Ring Schlauch D7 |
| 111.a | W000141831 | 20W-18W | Schnelle Verbindung Gas |

| Rep | Artikelnummer | WTT | Ersatzteile |
|-------|---------------|---------|-------------------------|
| 111.b | W000270629 | 20W-18W | Kabeldose M12x1 |
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Wasser Schnellkupplung |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Blau und rote Stopper |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Wasser C-Verbindung |
| 115 | W000270832 | S | Stecker Brennerschalter |
| 116 | W000270833 | CSB | Plug 5-polig |
| 117 | W000279284 | 20W | |
| | W000352112 | 18W | EPDM -Hüle |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Rohr Wasser zurück |

Ersatzteile EB




| Rep | Artikelnummer | WTT | Ersatzteile |
|-----|---------------|---------|--------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | Brennerkörper |
| | W000306503 | 18W | |
| 101 | W000279263 | 20W | EB Griff |
| | W000279264 | 18W | |
| 104 | W000279241 | 20W-18W | Mikroschalter |
| 106 | W000279287 | 20W-18W | Trigger-Kabel EB |
| 107 | W000279275 | 20W | 4 m |
| | W000279276 | 18W | 8 m |
| | | | Wasser Power-Kabel |

| Rep | Artikelnummer | WTT | Ersatzteile |
|-------|---------------|---------|-------------------------|
| 107 | W000279277 | 18W | 4 m |
| | W000279278 | 8 m | |
| 108 | W000279286 | 20W | Gasschlauch |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Wasserschlauch |
| | W000352116 | 18W | |
| 110 | W000168133 | 18W | Ring Schlauch D7 |
| 111.a | W000141831 | 20W-18W | Schnelle Verbindung Gas |
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | Kabeldose M12x1 |

| Rep | Artikelnummer | WTT | Ersatzteile |
|-----|---------------|---------|-------------------------|
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Wasser Schnellkupplung |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Blau und rote Stopper |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Wasser C-Verbindung |
| 115 | W000270832 | S | Stecker Brennerschalter |
| 116 | W000270833 | CSB | Plug 5-polig |
| 117 | W000279284 | 20W | |
| | W000352112 | 18W | EPDM -Hüle |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Rohr Wasser zurück |

Options



| Artikelnummer | Gasanschluss schnell | Für den Anschluss an antike Quelle der Kraft und ersetzt die Schraubverbindung M12x100 |
|---------------|----------------------|--|
| W000141831 | | |
| W000270829 | | |

EG-Konformitätserklärung

Hersteller: LINCOLN ELECTRIC Europe

Erklärt nachstehend, daß der manuelle Schweißbrenner WTT2 den Verfügungen der Vorschriften für „Schwachstrom“ (EWG-Vorschrift 2006/95/CE), und nationalen, sie transponierenden Gesetzgebungen entspricht ; und erklärt andererseits, daß die Normen EN 60974-7 «LichtbogenSchweißanrichtungen. Teil 7 „Brenner“» angewandt wurden. Diese Erklärung ist auch gültig für die vorstehenden Modell abgeleitete.

Mit vorliegender EG-Konformitätserklärung garantieren wir, unter Vorbehalt eines ordnungsgemäßen Einsatzes nach den beiliegenden Anweisungen zur Benutzung, die Einhaltung der gültigen Rechtsvorschriften für das gelieferte Material. Jegliche Änderung beim Aufbau b.w.v. jegliche andere Abwandlung führt zur Nichtigkeit unserer Erklärung. Wir raten daher, bei allen eventuellen Änderungen den Hersteller heranzuziehen. In Ermangelung eines Besseren ist die Änderung vornehmende Unternehmen dazu gehalten, eine erneute Erklärung abzufassen. In diesem Fall ist neue Bestätigung für uns in keiner Weise bindend. Das vorliegende Schriftstück muß zur Archivierung an Ihre technische Abteilung, b.w.z. an Ihre Einkaufsabteilung weitergeleitet werden.

RoHS-Konformitätserklärung

Hersteller: LINCOLN ELECTRIC Europe

Erklärt nachstehend, daß der manuelle Schweißbrenner WTT2 den Verfügungen der Vorschriften für RICHTLINIE 2002/95/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27 Januar 2003 (RoHS) in Bezug auf die Beschränkung der Benutzung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten, da die Elemente, wie in der KOMMISSIONSENTScheidung 2005/618/EG vom 18. August 2005 gefordert, je homogenem Werkstoff die Höchstkonzentration von 0,1 Gewichtsprozent(Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Diphenylethen (PBDE) sowie die Höchstkonzentration von 0,01 Gewichtsprozent Cadmium nicht überschreiten oder es sich bei der Ausrüstung um eine Ersatzteil handelt.



WT2 20W WT2 18W



Verbruiksonderdelen

Het Ergonomische gamma

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|---------------------|------------|------------|--|
| 20W EB S | W000278891 | W000278911 | |
| 18W EB S | W000278895 | W000278902 | |
| 20W EB C5B | W000278892 | W000278909 | |
| 18W EB C5B | W000278896 | W000278901 | |
| 20W EB S / C5B FLEX | W000382786 | W000382787 | |
| 18W EB S / C5B FLEX | W000382788 | W000382789 | |

Veiligheidsinstructies

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Het aangekochte toestel zal u volledigvoldoening schenken indien de gebruiksaanwijzing en het onderhoud gerespecteerd worden.

OPGELET: Het bedrijf wordt **vrigeschied van elke verantwoordelijkheid**, indien er wijzigingen, toevoegingen of componenten of bijkomende onderdelen aan het toestel of installatie plaatsvinden, kortom er mag geen enkel aanpassing uitgevoerd worden, noch door de klant zelf, noch door derden, zonder voorafgaandelijk geschreven akkoord gegeven door het bedrijf zelf.

Booglassen en plasma snijden kunnen gevvaarlijk zijn voor de uitvoerder en voor de personen in de nabij omgeving ervan. Lees de gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies W00026112. Zie www.weldline.eu.

A) Onderhoud / Pannen

Alvorens een controle of herstelling aan het toestel uit te voeren dient men er zich van te vergewissen dat de installatie gescheiden werd van de elektrische installatie door elektrische isolatie (onder elektrische isolatie verstaat we een opeenvolging van handelingen welke ervoor zorgen dat de installatie zonder stroom is en blijft).

Minimum om de 6 maanden dient er gecontroleerd te worden of de isolatie en verbindingen van het toestel zich nog in goede staat bevinden, evenals de elektrische toebehoren zoals stekkers, flexibele kabels, gaines, verbindingen, verlengkabels, klemmen, elektrodehouders of lastoortsen... Onderhoudsbeurten en herstellingswerkzaamheden aan enveloppen en isolerende gaines dienen met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd te worden.

Laat de herstellingswerkzaamheden uitvoeren door een specialist, of nog beter, laat de defecte onderdelen vervangen.

Controleer op regelmatige tijdstippen het goed vastzitten en de zuiverheid van de elektrische verbindingen.

B) Werkpost

Gebruik enkel perfect geïsoleerde elektrodehouders en lastoortsen.

De operator dient geïsoleerd te zijn van de grond en van het te lassen stuk (handschoenen, veiligheidsschoenen, droge kleding, lederen short, enz).

Raak nooit gelijktijdig de lasdraad (of nozzle) en het te lassen stuk aan.

Het Standaardgamma

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|------------|------------|------------|--|
| 20W RL S | W000278893 | W000278906 | |
| 18W RL S | W000278897 | W000278900 | |
| 20W RL C5B | W000278894 | W000278905 | |
| 18W RL C5B | W000278898 | W000278899 | |

C) Beveiliging

Het is onontwendbaar de ogen te beschermen tegen lasboog (verbinding door de boog vanwege het zichtbare licht, ultraviolet en de infrarode straling).

Het lasmasker, al dan niet uitgerust met helm, dient steeds voorzien te zijn van een filterbescherming waarvan het niveau afhankelijk is van de boogintensiteit (Norm EN 169).

Dampen die vrijkomen in laswerkzaamheden kunnen de gezondheid schaden. Gebruik steeds aangepaste beschermingsmiddelen (rookafzuiging, geventileerde maskers...).


Technical data

Handmatige natuurgekoelde TIG toorts

| WT2 | 20W | 18W |
|---|---|------------------------------------|
| Aangewezen stroom | Werkingsfactor op 60% Werkingsfactor op 100% | 250 A 200 A |
| Lassen van lichte legeringen, De werkingsfactor met 30% verminderen | | |
| Min. waterdruk | | 1.0 l/min |
| Waterdruk | | 3.3 bars |
| Max. temperatuur ingang water | | 45°C |
| Spanningsklasse | | L - 113 V |
| Gasdruk | | Mini : 7 l/min - Maxi : 13 l/min |
| Elektrode draden | Ø 1.0 / 3.2 mm | Ø 1.0 / 4.0 mm |
| Oorspronkelijk e uitrusting van de toorts | Dop Nozzle Elektrode | Long Long Ø 12 mm Ø 2.4 L |
| | | Long Long Ø 12 mm Ø 2.4 L |


Trigger eenvoudige opdrachten

Vereenvoudigd onderhoud.



| Kit B | |
|------------|--|
| W000279241 | |
| Kit L | |
| W000279245 | <p>Switch wire colour: 5:E 4:D 3:C 2:B 1:A Pin Number C5B</p> |


Gasconnector wijzigen




Wisselstukken

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Wisselstukken |
|-----|------------|------------|------|----------------|
| 1 | W000306398 | W000306399 | // | Dop kort |
| | W000306400 | / | // | Dop gemiddeld |
| | W000306402 | W000306403 | // | Dop lang |
| 2 | W000306404 | W000306405 | // | Junta de tampa |
| 3 | W000306396 | W000306397 | // | Afdichtring |
| 4 | W000306406 | W000306411 | 1.0 | |
| | W000306407 | W000306412 | 1.6 | |
| | W000306408 | W000306413 | 2.0 | |
| | W000306409 | W000306414 | 2.4 | |
| | W000306410 | W000306415 | 3.2 | |
| 5 | / | W000306416 | 4.0 | |
| | W000306376 | W000306380 | 1.0 | |
| | W000306377 | W000306381 | 1.6 | |
| | W000306378 | W000270781 | 2.0 | |
| | W000306455 | W000306382 | 2.4 | |
| 6 | W000306379 | W000306383 | 3.2 | |
| | / | W000306384 | 4.0 | |
| 7 | W000306417 | W000306423 | 6.4 | |
| | W000306418 | W000306424 | 8.0 | |
| | W000306419 | W000306425 | 9.6 | |
| | W000306420 | W000306426 | 11.2 | |
| | / | W000306421 | 12.8 | |
| 8 | W000306422 | W000306428 | 16.0 | |
| | / | W000306461 | 19.2 | |

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Wisselstukken |
|-----|------------|------------|------|----------------------|
| 6L | W000306456 | / | 4.8 | |
| | W000306457 | W000306462 | 6.4 | |
| | W000306458 | W000306463 | 8.0 | |
| | W000306459 | W000306464 | 9.6 | |
| 7 | / | W000306465 | 11.2 | |
| | W000306466 | // | | Afdichtring Gas Lens |
| 8 | W000306385 | W000306389 | 1.0 | |
| | W000306386 | W000306390 | 1.6 | |
| | W000306460 | / | 2.0 | |
| | W000306387 | W000306391 | 2.4 | |
| 9 | W000306388 | W000306392 | 3.2 | |
| | / | W000306393 | 4.0 | |
| 9L | W000306429 | W000306434 | 6.4 | |
| | / | W000306435 | 8.0 | |
| | W000306431 | W000306436 | 9.6 | |
| | W000306432 | W000306437 | 11.2 | |
| | W000306433 | W000306438 | 12.8 | |
| 9L | W000306438 | 16.0 | | |
| | / | W000306467 | 8.0 | |
| | / | W000306468 | 9.6 | |
| | / | W000306469 | 11.2 | |
| 9L | / | W000306470 | 12.8 | |



Reserveonderdelen RL




| Rep | Item nummer | WTT | Reserveonderdelen |
|-----|-------------|---------|-------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | Lichaam |
| | W000306503 | 18W | |
| 101 | W000279230 | 20W | Handvat RL |
| | W000279231 | 18W | |
| 102 | W000279227 | 20W | Behuizing trekker + Mof |
| | W000279229 | 18W | |
| 104 | W000279233 | 20W-18W | Microswitch |
| 106 | W000352104 | 20W-18W | Kabel 2 geleiders |

| Rep | Item nummer | WTT | Reserveonderdelen |
|-------|-------------|---------|-----------------------------|
| 107 | W000279275 | 20W 4 m | |
| | W000279276 | 8 m | Leiding water-elektriciteit |
| | W000279277 | 4 m | |
| 108 | W000279286 | 20W | Gasleiding |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Waterleiding |
| 110 | W000352116 | 18W | |
| 111.a | W000168133 | 18W | Klemring leiding D7 |
| 111.b | W000141831 | 20W-18W | Snel aansluitgas |

| Rep | Item nummer | WTT | Reserveonderdelen |
|-------|-------------|---------|-------------------------------|
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | Vrouwelijke aansluiting M12x1 |
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Aqua Snelkoppelstuk |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Blauw en rood stoppen |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Stekker C water |
| 115 | W000270832 | S | Mannelijke stekker trekker |
| 116 | W000270833 | C5B | Stekker 5 pennen |
| 117 | W000279284 | 20W | EPDM Schede |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Spuit het water terug |

Reserveonderdelen EB




| Rep | Item nummer | WTT | Reserveonderdelen |
|-----|-------------|---------|-----------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | Lichaam |
| | W000306503 | 18W | |
| 101 | W000279263 | 20W | Handvat EB |
| | W000279264 | 18W | |
| 104 | W000279241 | 20W-18W | Microswitch |
| 106 | W000279287 | 20W-18W | Kabel Trekker EB |
| 107 | W000279275 | 20W 4 m | Leiding water-elektriciteit |
| | W000279276 | 8 m | |

| Rep | Item nummer | WTT | Reserveonderdelen |
|-------|-------------|---------|-----------------------------|
| 107 | W000279277 | 18W 4 m | Leiding water-elektriciteit |
| | W000279278 | 8 m | |
| 108 | W000279286 | 20W | Gasleiding |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Waterleiding |
| 110 | W000352116 | 18W | |
| 111.a | W000168133 | 18W | Klemring leiding D7 |
| 111.b | W000141831 | 20W-18W | Snel aansluitgas |

| Rep | Item nummer | WTT | Reserveonderdelen |
|-----|-------------|---------|----------------------------|
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Aqua Snelkoppelstuk |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Blauw en rood stoppen |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Stekker C water |
| 115 | W000270832 | 20W-18W | Mannelijke stekker trekker |
| 116 | W000270833 | C5B | Stekker 5 pennen |
| 117 | W000279284 | 20W | EPDM Schede |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Spuit het water terug |

Options



| Item nummer | Snelle verbinding Gas |
|-------------|--|
| W000384994 | Voor aansluiting op het oude energiebron, ter vervanging van de verbinding M12x100 |
| W000270829 | Vrouwelijke aansluiting M12x1 |

EG-conformiteitsverklaring

Fabrikant: LINCOLN ELECTRIC Europe

Verklart hierbij dat de handmatige WTT2 conform de bepalingen is van de Richtlijnen betreffende "Laagspanning" (Richtlijn 2006/95/EG), en aan de nationale wetgevingen volgens de richting hierop; en verklaart vooraf dat de normen EN 60 974-7 « Veiligheidsregels voor elektrische lasapparatuur. Deel 7: "Matic" » zijn toegepast. Deze verklaring is tevens van toepassing op afgeleide versies van bovengenoemd model met de.

Deze EG verklaring van overeenstemming garandeert dat het geleverde materiaal voldoet aan de van kracht zijnde wetgeving indien het wordt gebruikt volgens de bijgevoegde handleiding. Het monteren op ieder andere manier dan die aangegeven in voornoemde handleiding en het aanbrengen van wijzigingen annuleert onze echterverklaring. Wij raden U dan ook aan contact op te nemen met de fabrikant in het geval U wijzigingen wenst aan te brengen. Indien dit niet geschiedt, moet de onderneming die de wijzigingen heeft uitgevoerd een nieuwe echterverklaring opstellen. Deze nieuwe echterverklaring zal echter nooit en te nimmer enige aansprakelijkheid onzermits zich mee kunnen brengen. Dit document moet aan uw technische dienst van de afdeling inkopen worden overhandigd voor het archiveren.

RoHS conformiteitsverklaring

Fabrikant: LINCOLN ELECTRIC Europe

Verklart hierbij dat de handmatige WTT2 conform de bepalingen is in overeenstemming met de RICHTLIJN 2002/95/CE VAN HET PARLEMENT EN DE RAAD van 27 januari 2003 (RoHS) betreffende de beperking van gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparaten, want de homogene materialen van de onderdelen overschrijden niet de maximale concentratie van 0,1 gewichtsprocenten lood, kwik, zwaarduur chroom, polybromobifenylen (PBB) en polybromobifenylolefens (PBDE) noch een maximale concentratie van 0,01 gewichtsprocenten cadmium, zoals vereist BIJ BESLISSING VAN DE COMMISSIE 2005/61/EG van 18 Augustus 2005.



WT2 20W WT2 18W



Instruções de segurança, de utilização e de manutenção

A gama ergonómica

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|---------------------|------------|------------|-----|
| 20W EB S | W000278891 | W000278911 | EB |
| 18W EB S | W000278895 | W000278902 | S |
| 20W EB C5B | W000278892 | W000278909 | EB |
| 18W EB C5B | W000278896 | W000278901 | C5B |
| 20W EB S / C5B FLEX | W000382786 | W000382787 | |
| 18W EB S / C5B FLEX | W000382788 | W000382799 | |

Recomendações de segurança

Agradecemos-lhe a confiança depositada aquando da aquisição deste aparelho, o qual lhe dará inteira satisfação se respeitar as condições de utilização e de manutenção.

ATENÇÃO: A empresa fica livre de qualquer responsabilidade em caso de modificação, de adição de componentes ou de subconjuntos, ou de qualquer transformação do aparelho ou da instalação, efectuada pelo cliente ou por terceiros, sem o acordo prévio específico escrito da própria empresa.

Soldadura a arco e corte plasma podem ser perigosos para o operador e pessoas próximas da área de trabalho. Leia o manual de funcionamento e as instruções de segurança W000261712. Veja www.weldline.eu.

A) Manutenção / Reparação

Antes de qualquer verificação interna ou reparação, deve certificar-se que o aparelho está separado da instalação eléctrica mediante consigna (compreende-se por consigna, um conjunto de operações destinadas a separar ou a manter o aparelho fora de tensão).

Deve verificar pelo menos de 6 em 6 meses o estado do isolamento e das conexões dos aparelhos e dos acessórios eléctricos, tais como tomadas, cabos flexíveis, condutas, conectores, prolongadores, pinças de peças, porta-eletrodos ou tochas...

Os trabalhos de manutenção e de reparação dos revestimentos e das condutas de isolamento devem ser efectuados com minúcia.

Faça executar o trabalho de reparação por um especialista, ou melhor ainda faça-o mudar as peças defeituosas.

Verificar periodicamente o aperto correcto e a limpeza das conexões eléctricas.

B) Posto de trabalho

So utilize porta-eletrodos e tochas perfeitamente isolados.

O operador deve estar isolado do piso e da peça a soldar (luvas, sapatos de segurança, roupa seca, avental de cabedal, etc.).

Não toque simultaneamente o fio eletrodo (ou o bocal) e a peça.

A gama standard

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|------------|------------|------------|-----|
| 20W RL S | W000278893 | W000278906 | RL |
| 18W RL S | W000278897 | W000278900 | S |
| 20W RL C5B | W000278894 | W000278905 | RL |
| 18W RL C5B | W000278898 | W000278899 | C5B |

C) Segurança.

É indispensável que esteja protegido contra os arcos eléctricos (encanecimento do arco em luz visível e as radiações infravermelhas e ultravioletas).

A máscara de soldar, sem ou com capaceté, deve estar sempre equipada com um filtro protector cuja escala depende da intensidade da corrente do arco de soldadura (Norma EN 169).

Os fumos emitidos durante as operações de soldadura podem ser nocivos para a saúde. Use por favor os meios de protecção adequados (aspiração de fumos, máscaras ventiladas...)


Dados técnicos

Tocha manual TIG de arrefecimento natural

| WT2 | 20W | 18W |
|--|----------------------------------|----------------|
| Corrente assegurada | Factor de marcha 60% 250 A | 350 A |
| | Factor de marcha 100% 200 A | 320 A |
| Soldadura de ligas leves, reduzir o ciclo de marcha em 30% | | |
| Débito água mini | 1.0 l/min | |
| Pressão de água | 3.3 bars | |
| Temperatura máxima entrada água | 45°C | |
| Classe de tensão | L - 113 V | |
| Débito de gás | Mini : 7 l/min - Maxi : 13 l/min | |
| Eléctrodo utilizáveis | Ø 1.0 / 3.2 mm | Ø 1.0 / 4.0 mm |
| | Long | Long |
| Equipamento de origem montado na tocha | Tampa | |
| | Long | Long |
| | Bocal | Ø 12 mm |
| | Eléctrodo | Ø 2.4 L |
| | | Ø 2.4 L |


Acionar comandos simples

Manutenção simplificada.



| Kit B | | |
|-------|------------|--|
| | W000279241 | |
| | | |
| Kit L | | |
| | W000279245 | |
| | | |


Troca de conector de gás




Peças de desgaste

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Peças de desgaste |
|-----|-------------|-------------|------|-------------------|
| 1 | W000306398 | W000306399 | // | Tampa curta |
| | W000306400 | / | // | Tampa média |
| | W000306402 | W000306403 | // | Tampa longa |
| 2 | W000306404 | W000306405 | // | Junta de tapón |
| | W000306396 | W000306397 | // | Anel de vedação |
| 4 | W000306406 | W000306411 | 1.0 | |
| | W000306407 | W000306412 | 1.6 | |
| | W000306408 | W000306413 | 2.0 | |
| | W000306409 | W000306414 | 2.4 | |
| | W000306410 | W000306415 | 3.2 | |
| 5 | / | W000306416 | 4.0 | |
| | W000306372 | W000306390 | 1.0 | |
| | W000306377 | W000306381 | 1.6 | |
| | W000306378 | W000270781 | 2.0 | |
| | W000306455 | W000306382 | 2.4 | |
| 6 | W000306379 | W000306383 | 3.2 | |
| | / | W000306384 | 4.0 | |
| 7 | W000306417 | W000306423 | 6.4 | |
| | W000306418 | W000306424 | 8.0 | |
| | W000306419 | W000306425 | 9.6 | |
| | W000306420 | W000306426 | 11.2 | |
| | / | W000306421 | 12.8 | |
| 8 | W000306422 | W000306428 | 16.0 | |
| | / | W000306461 | 19.2 | |

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Peças de desgaste |
|-----|-------------|-------------|------|--------------------------|
| 6L | W000306456 | / | 4.8 | |
| | W000306457 | W000306462 | 6.4 | |
| | W000306458 | W000306463 | 8.0 | Bocal longo |
| | W000306459 | W000306464 | 9.6 | |
| 7 | / | W000306465 | 11.2 | |
| | | W000306466 | // | Gas Lens Anel de vedação |
| 8 | W000306385 | W000306389 | 1.0 | |
| | W000306386 | W000306390 | 1.6 | |
| | W000306460 | / | 2.0 | Sede Gas Lens |
| | W000306387 | W000306391 | 2.4 | |
| 9 | W000306388 | W000306392 | 3.2 | |
| | / | W000306393 | 4.0 | |
| 9L | W000306429 | W000306434 | 6.4 | |
| | / | W000306435 | 8.0 | |
| | W000306431 | W000306436 | 9.6 | Gas Lens bocal |
| | W000306432 | W000306437 | 11.2 | |
| 9L | W000306433 | W000306438 | 12.8 | |
| | / | W000306439 | 16.0 | |
| 9L | / | W000306467 | 8.0 | |
| | / | W000306468 | 9.6 | |
| | / | W000306469 | 11.2 | Gas Lens Bocal longo |
| | / | W000306470 | 12.8 | |



Peças de substituição RL




| Rep | Número de item | WTT | Peças de substituição |
|-----|----------------|---------|------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | |
| | W000306503 | 18W | Corpo |
| 101 | W000279230 | 20W | |
| | W000279231 | 18W | Cabo RL |
| 102 | W000279227 | 20W | |
| | W000279229 | 18W | Caixa gatilho + Regalo |
| 104 | W000279233 | 20W-18W | Micro-interruptor |
| 106 | W000352104 | 20W-18W | Cabo de 2 condutores |

| Rep | Número de item | WTT | Peças de substituição |
|-------|----------------|---------|------------------------------|
| 107 | W000279275 | 20W | Canalização aguelectricidade |
| | W000279276 | 8 m | |
| | W000279277 | 18W | |
| | W000279278 | 4 m | |
| 108 | W000279286 | 20W | Tubo de gás |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Tubo de água |
| | W000352116 | 18W | |
| 110 | W000168133 | 18W | Abragaadeira tubo D7 |
| | W000141831 | 20W-18W | Gás de conexão rápida |
| 111.a | W000141831 | 20W-18W | |
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | |

| Rep | Número de item | WTT | Peças de substituição |
|-------|----------------|---------|-------------------------|
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | União fêmea M12x1 |
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Acoplador rápido |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Rolhas azul e vermelho |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Ficha C aqua |
| 115 | W000270832 | S | Ficha macho gatilho |
| 116 | W000270833 | CSB | Ficha 5 pinos |
| 117 | W000279284 | 20W | EPDM Bainha |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Tubo de retorno de água |

Peças de substituição EB




| Rep | Número de item | WTT | Peças de substituição |
|-----|----------------|---------|------------------------------|
| 100 | W000306488 | 20W | |
| | W000306503 | 18W | Corpo |
| 101 | W000279263 | 20W | |
| | W000279264 | 18W | Cabo EB |
| 104 | W000279241 | 20W-18W | Micro-interruptor |
| 106 | W000279287 | 20W-18W | Cabo de Gatilho EB |
| 107 | W000279275 | 20W | Canalização aguelectricidade |
| | W000279276 | 8 m | |

| Rep | Número de item | WTT | Peças de substituição |
|-------|----------------|---------|------------------------------|
| 107 | W000279277 | 4 m | Canalização aguelectricidade |
| | W000279278 | 8 m | |
| 108 | W000279286 | 20W | Tubo de gás |
| | W000168993 | 18W | |
| 109 | W000279285 | 20W | Tubo de água |
| | W000352116 | 18W | |
| 110 | W000168133 | 18W | Abragaadeira tubo D7 |
| | W000141831 | 20W-18W | Gás de conexão rápida |
| 111.a | W000141831 | 20W-18W | |
| 111.b | W000270829 | 20W-18W | |

| Rep | Número de item | WTT | Peças de substituição |
|-----|----------------|---------|-------------------------|
| 112 | W000167244 | 20W-18W | Acoplador rápido |
| 113 | W000279240 | 20W-18W | Rolhas azul e vermelho |
| 114 | W000279265 | 20W-18W | Ficha C aqua |
| 115 | W000270832 | 20W-18W | Ficha macho gatilho |
| 116 | W000270833 | CSB | Ficha 5 pinos |
| 117 | W000279284 | 20W | EPDM Bainha |
| 119 | W000279423 | 20W-18W | Tubo de retorno de água |

Options



Declaração CE de conformidade

Fabricante: LINCOLN ELECTRIC Europe

Declara abaixo que o tocha de soldadura manual WTT2 está em conformidade com as disposições das Directivas «Baixa Tensão» (Directiva 2006/95/CE), e com as legislações nacionais que a transpõem; e declara ainda que as normas EN 60 974-7 «Regras de segurança para o material de soldadura eléctrico. Parte 7: "Tucha" » foram aplicadas. Esta declaração aplica-se igualmente às versões derivadas do modelo acima citado.

PT Esta declaração CE de conformidade garante que o material entregue respeita a legislação em vigor, se for utilizado de acordo com as instruções juntas. Qualquer montagem diferente ou qualquer modificação acareta a anulação do nosso certificado. Por isso recomenda-se para qualquer modificação eventual recorrer ao construtor. O uso contrário, a empresa que realiza as modificações deve fazer novamente um certificado. Nesse caso, este novo certificado não pode nos comprometer de nenhuma maneira. Esse documento deve ser transmitido ao seu serviço técnico ou o serviço compras, para ser arquivado.

Declaração de conformidade RoHS

Fabricante: LINCOLN ELECTRIC Europe

Declara abaixo que o tocha de soldadura manual WTT2 está em conformidade com as disposições das DIRECTIVA 2002/95/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de Janeiro de 2003 (RoHS) relativamente à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos porque os elementos não excedem a concentração máxima em materiais homogéneos de 0,1 % em massa, de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, bifenóis polibromados (PBB) e éteres difenílicos polibromados (PBDE), bem como uma concentração máxima de 0,01 %, em massa de cádmio, tal como exigido pela DECISÃO DA COMISSÃO 2005/618/EC de 18 de Agosto de 2005.



WT2 20W WT2 18W



Инструкция по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию

Эргономичный спектр

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|-------------------|------------|------------|--|
| 20W EB S | W000278891 | W000278911 | |
| 18W EB S | W000278895 | W000278902 | |
| 20W EB CSB | W000278892 | W000278909 | |
| 18W EB CSB | W000278896 | W000278901 | |
| 20W EB S/CSB FLEX | W000382786 | W000382787 | |
| 18W EB S/CSB FLEX | W000382788 | W000382789 | |

Стандартный диапазон

| WT2 | 4 m | 8 m | |
|------------|------------|------------|--|
| 20W RL S | W000278893 | W000278906 | |
| 18W RL S | W000278897 | W000278900 | |
| 20W RL CSB | W000278894 | W000278905 | |
| 18W RL CSB | W000278898 | W000278899 | |

Инструкция по технике безопасности

Благодарим Вас за доверие, оказанное нам при покупке данного оборудования использованием которого Вы будете полностью удовлетворены, если будете выполнять условия по эксплуатации и техническому обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Компания снимает с себя **всякую ответственность в случае модификации, установки дополнительных частей или любой трансформации оборудования, выполненной покупателем или любыми третьими лицами без предварительного соглашения с компанией.**

Дуговая сварка и плазменная резка могут представлять опасность для сварщика и людей, находящихся вблизи ведения работ. ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и указаниями по технике безопасности W000261712. см. www.weldline.eu.

A) Техническое обслуживание / Ремонт

Перед началом любых внутренних проверок или ремонтных работ убедитесь, что оборудование отключено от источника энергоснабжения электрической установки (под отключением от энергоснабжения подразумевается группа операций, предназначенных для гарантированного отключения оборудования от электропитания).

Как минимум каждые шесть месяцев вы должны проверять состояние изоляции и соединений электрического оборудования и аксессуаров, таких как розетки, гибкие провода, каналы, коннекторы, удлинители, зажимы для крепления деталей, электрододержатели или горелки...

Техническое обслуживание и ремонтные работы изолационных каналов и оболочек следует выполнять с предельной осторожностью.

Ремонт неисправных частей должен выполнять специалист, а еще лучше их просто заменить. Постоянно проверяйте, насколько прочны и чисты электрические соединения.

B) Рабочее место

Используйте только идеально изолированные электрододержатели и горелки.

Оператор должен быть изолирован от поверхности земли и инструмента (перчатки, специальная защитная обувь, сухая одежда, кожаный фартук и т. д.).

Не дотрагивайтесь одновременно до сварочной проволоки (или мундштука сварочной головки) и детали.

C) Защита

Необходимо защитить ваши глаза от блеска сварочной дуги (ослепления видимым, инфракрасным и ультрафиолетовым излучением дуги).

Независимо от наличия шлема, сварочная маска всегда должна иметь защитный фильтр, норм затемнения которого определяется интенсивностью тока сварочной дуги (стандарт EN 169).

Пары испускаемых при проведении сварочных работ может быть опасны. Используйте адекватные средства защиты (паров добычи, вентили маски ...)


Технические характеристики

Ручная сварочная горелка TIG с воздушным охлаждением

| WT2 | 20W | 18W | | |
|---|---|------------------------------------|--|--|
| Сила тока Продолжител ьность включения | 35% 60% | 250 A 200 A | | |
| Сварка алюминия, сокращение рабочего цикла на 30% | | | | |
| Минимальная скорость подачи воды | | | | |
| Давление воды | | | | |
| Максимальная температура подачи воды | | | | |
| Класс напряжения | | | | |
| Скорость подачи газа | | | | |
| Полезные синонимы | Ø 1.0 / 3.2 mm | Ø 1.0 / 4.0 mm | | |
| Исходное оборудование для сварочной горелки | Краткое Long Сопло Расходная проволока | Long Long Ø 12 mm Ø 2.4 L | | |


Триггер простые команды

Упрощенное обслуживание.



| Kit B | |
|------------|--|
| W000279241 | |
| | |
| Kit L | |
| W000279245 | |
| | |


Смена газового разъема




Расходные материалы

| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Pièces d'usure |
|-----|-------------|-------------|------|--------------------|
| 1 | W000306398 | W000306399 | // | Bouchon court |
| | W000306400 | / | // | Bouchon moyen |
| | W000306402 | W000306403 | // | Bouchon long |
| 2 | W000306404 | W000306405 | // | Joint de bouchon |
| | W000306396 | W000306397 | // | Bague d'étanchéité |
| | W000306406 | W000308411 | 1.0 | |
| 4 | W000306407 | W000306412 | 1.6 | |
| | W000306408 | W000306413 | 2.0 | |
| | W000306409 | W000306414 | 2.4 | |
| | W000306410 | W000306415 | 3.2 | |
| | / | W000306416 | 4.0 | |
| 5 | W000306376 | W000306380 | 1.0 | |
| | W000306377 | W000306381 | 1.6 | |
| | W000306378 | W000270781 | 2.0 | |
| | W000306454 | W000306382 | 2.4 | |
| | W000306379 | W000306383 | 3.2 | |
| 6 | / | W000306384 | 4.0 | |
| | W000306417 | W000306423 | 6.4 | |
| | W000306418 | W000306424 | 8.0 | |
| | W000306419 | W000306425 | 9.6 | |
| | W000306420 | W000306426 | 11.2 | |
| 7 | W000306421 | W000306427 | 12.8 | |
| | W000306422 | W000306428 | 16.0 | |
| 8 | / | W000306461 | 19.2 | |


| REP | WTT2 20W | WTT2 18W | Ø | Pièces d'usure |
|-----|-------------|-------------|------|----------------|
| 6L | W000306456 | / | 4.8 | |
| | W000306457 | W000306462 | 6.4 | |
| | W000306458 | W000306463 | 8.0 | |
| | W000306459 | W000306464 | 9.6 | |
| 7 | / | W000306465 | 11.2 | |
| | W000306466 | // | | Bague Gas Lens |
| | W000306385 | W000306389 | 1.0 | |
| 8 | W000306386 | W000306390 | 1.6 | |
| | W000306460 | / | 2.0 | |
| | W000306387 | W000306391 | 2.4 | |
| | W000306388 | W000306392 | 3.2 | |
| 9 | / | W000306393 | 4.0 | |
| | W000306429 | W000306434 | 6.4 | |
| | / | W000306435 | 8.0 | |
| 9L | W000306431 | W000306436 | 9.6 | |
| | W000306432 | W000306437 | 11.2 | |
| | W000306433 | W000306438 | 12.8 | |
| | W000306438 | W000306438 | 16.0 | |
| 9L | / | W000306467 | 8.0 | |
| | / | W000306468 | 9.6 | |
| | / | W000306469 | 11.2 | |
| | / | W000306470 | 12.8 | |




Запасные части RL



Запасные части EB



Options



Декларация о соответствии

Изготовитель: LINCOLN ELECTRIC Europe

Ниже заявляет, что Ручная сварочная горелка WTT2 соответствует положениям Директив, касающихся Низкого напряжения (Директива 2006/95/CE), и национальным законодательствам, переносящим её; и, кроме того, заявляет, что стандарты EN 60 974-7 «Правила техники безопасности для оборудования для электросварки. Часть 7: "горелка" » были применены. Настоящее заявление также применяется к производимым модификациям вышеуказанной.

Настоящее заявление о соответствии CE гарантирует, что поставленное оборудование сбывает соответствующее законодательство, если оно используется в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации. Любой отличающийся монтаж или любая модификация оборудования повлечёт за собой недействительность нашей сертификации. Таким образом, для любых возможных модификаций рекомендуется обратиться к конструктору. В противном случае предприятие, осуществляющее модификации, должно заново пройти сертификацию оборудования. В этом случае новая сертификация не возложит на нас никаких обязательств. Настоящий документ должен быть передан в ваш технический отдел или отдел снабжения для хранения в архиве

Декларация соответствия RoHS

Изготовитель: LINCOLN ELECTRIC Europe

Ниже заявляет, что Ручная сварочная горелка WTT2 соответствует ДИРЕКТИВЕ 2002/95/CE ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 27 января 2003 года (RoHS) относительно ограничения использования некоторых опасных веществ в электронном и электрическом оборудовании, так как Максимальная весовая концентрация свинца, ртути, шестивалентного хрома, полиглибомифенилов (ПБГ) и полиглибомифенилазифров (ПБГЭ) вводнородных материалов элементов не превышает 0,1 %, а также максимальная весовая концентрация кадмия не превышает 0,01 %, как того требует РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 2005/618/EC от 18 августа 2005 года.