



RC 7 ADVANCED

ZDALNE STEROWANIE

www.lincolnelectric.eu

LINCOLN[®]
ELECTRIC

PEŁNA KONTROLA PARAMETRÓW SPAWANIA ZAWSZE POD RĘKĄ

RC 7 Advanced

RC7 Advanced to najbardziej zaawansowany moduł zdalnego sterowania z 7-calowym, kolorowym ekranem TFT, umożliwiającym przeglądanie, wprowadzanie i regulację wszystkich parametrów spawania. Praktyczny i łatwy w użyciu, zapewniający spawaczom komfortową pracę w różnych warunkach środowiskowych. Elastyczna konfiguracja modułu RC-7 Advanced pozwala spawaczowi na dokonywanie modyfikacji parametrów bezpośrednio przy złączu spawalniczym. Złącze USB daje możliwość łatwej aktualizacji oprogramowania i diagnostyki oraz rejestrowanie wykonanych spoin i monitoring jakości pracy.



Gumowe nóżki z magnesem
do mocowania modułu
na elementach metalowych,
np. do przedniego panelu
źródła prądowego
lub stołu spawalniczego.



Uchwyt (zaczep)
przeznaczony
do zawieszenia
modułu




Podpórka
do ustawienia urządzenia
na płaskiej powierzchni,
np. na stole spawalniczym






KONFIGURACJA

BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO


URZĄDZENIA KOMPAKTOWE



ŹRÓDŁA PRĄDOWE



PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU SPAWALNICZEGO PRZESYŁAJĄCE DRUT



Nazwa	Indeks	Napięcie zasilania [V]	Ciężar (kg)	Wymiary WxSxG (mm)	Stopień ochrony	Inne
RC7 Advanced	K14203-1	40V DC	2,2	251 x 64 x 244	IP23	Przewód 5 m, wtyk 12-pinowy

ZŁĄCZE USB – ROZSZERZONA FUNKCJONALNOŚĆ

- PROSTA I SZYBKA aktualizacja oprogramowania
- Diagnostyka (zrzuty ekranowe)
- Przesyłanie danych parametrycznych między urządzeniami:
 - aktualnych parametrów spawania
 - danych konfiguracyjnych (menu Pxx)
 - wszystkich programów spawalniczych użytkownika przechowywanych w pamięci
 - jednego programu spawalniczego
- Zgrywanie danych spawalniczych przez port USB
 - start time,
 - uśredniona prędkość podawania drutu,
 - uśredniony prąd spawania,
 - uśrednione napięcie łuku,
 - czas jarzenia się łuku,
 - numer procesu, numer pracy/zadania,
 - nazwa pracy/zadania.
- Rejestr wykonanych spoin, umożliwiający monitoring jakości pracy (prezentowany na wyświetlaczu podajnika drutu lub wyeksportowany do pliku csv)
- Dokumentacja (w tym także filmy instruktażowe lub instrukcje BHP)




ZŁĄCZE USB

Start Time	Average WFS [min/min]	Average current [A]	Average voltage [V]	Arc Time [s]	Mode	Job	Job [Name]
26.08.2020 21:33	149	164	21.13	35	3	-	-
27.08.2020 19:53	149	165	21.23	23	3	-	-
27.08.2020 19:55	149	163	21.35	15	3	-	-
27.08.2020 19:59	149	162	21.16	32	3	-	-
27.10.2020 10:53	660	215	23.6	32	12	3	Welder 1
27.10.2020 10:55	660	218	23.55	33	12	3	Welder 1
27.10.2020 10:58	660	220	23.45	31	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:02	660	214	23.56	32	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:08	660	219	23.3	35	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:12	431	140	20.4	33	12	-	-
27.10.2020 16:15	431	140	20.5	15	12	-	-
27.10.2020 16:18	431	140	20.3	14	12	-	-
27.10.2020 16:21	431	140	20.35	12	12	-	-
27.10.2020 16:25	431	140	20.5	14	12	-	-




AKCESORIA


Indeks	Produkt
K14366-1	Przedłużacz RC7 – 5 m
K14290-1	Złącze zdalnego sterowania 12-pin. (Powertec®, Digisteel, Citosteel)
K14348-1	Złącze zdalnego sterowania 12-pin. (Speedtec®)
K14132-1	ADAPTER 5-pin. (M) – 12-pin. (Ż)
K14131-1	ArcLink – T Flex



Złącze zdalnego sterowania 12-pin.
K14348-1
tylko do Speedtec®



Złącze zdalnego sterowania 12-pin.
K14290-1
tylko do urządzeń kompaktowych



Przedłużacz RC7 5 m
K14366-1



ArcLink – T Flex
K14131-1



Adapter 5-pin. (M) – 12-pin. (Ż)
K14132-1

POLITYKA OBSŁUGI KLIENTA

Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric® jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie najlepszych informacji, jakie posiadamy w danym momencie, jednak Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować informacji nam przekazanych ani ocenić wymagań technicznych w każdym konkretnym przypadku, a w szczególności, gdy potrzeby klienta zbytnio odbiegają od standardu zastosowań. W związku z tym Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Co więcej, udzielenie tego rodzaju informacji i porad nie stanowi, nie przedłuża, ani nie zmienia żadnych gwarancji w odniesieniu do naszych produktów. W odniesieniu do tego rodzaju informacji i porad nie udzielamy w szczególności żadnej gwarancji wyrażonej lub dorozumianej, w tym jakiegokolwiek dorozumianej gwarancji przydatności do celów handlowych lub do innych szczególnych zamierzeń klienta.

Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i wyłącznie klient jest za to odpowiedzialny. Wiele czynników poza kontrolą Lincoln Electric ma wpływ na wyniki osiągnięte przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań serwisowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku i zgodne ze stanem naszej najlepszej wiedzy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.lincolnelectric.pl.



www.lincolnelectriceurope.com

LINCOLN
ELECTRIC