

# ***DIGIPULS II***



**NL** INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

**RO** INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINEREA

Cat n° : 8695-1165  
Rev : B  
Date : 02/2011



Contact :  
[www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

## 5 – ONDERHOUD / RESERVEONDERDELEN

## 5 – ÎNTREȚINERE/ PIESE DE SCHIMB


## 5.1. RESERVEONDERDELEN

## 5.1. PIESE DE SCHIMB



(Zie vouwblad FIGUUR 1 op het einde van de handleiding)

(Se va consulta pliantul FIGURA 1 de la finele acestui manual)

Rep. / Reper	320	420	Benaming	Nazwa
	<b>W000275263</b>	<b>W000274838</b>		
1	W000277997	W000277997	Deelassemblage frontpaneel <b>Interne elementen</b>	Subansamblul panou față <b>Componente interne</b>
2	W000277892	W000277892	Jumperkabel + trim trio plug N1	Cablu jumper + priză trim Trio N1
3	W000277894	W000277894	Jumperkabel + trim trio plug harnas	Cablu jumper + priză trim Trio extensie
4a/4b	W000277899	W000277899	Jumperkit	Kit jumper
5	W000277787	W000277787	Cycluscontrolekaart	Placă ciclu comandă
6	W000277882	W000277882	Hulpvoedingskaart	Placă alimentare auxiliară
7	W000277883	W000277883	Omzettervoedingskaart	Placă alimentare inverter
	W000148736	W000148736	Zekeringskit	Kit siguranță
8	W000277909	W000277909	Volledige omzetter	Inverter complet
9	W000277887	W000277887	Ventilator van de omzetter	Ventilator inverter
10	W000277888	W000277888	Aan/uit schakelaar	Comutator ON/OFF
11	W000148911	W000148911	Vermogensklemkit	Kit bornă de putere
	W000370473	W000370473	Primaire filterKart	Placă filtru primar
	W000370460	W000370460	Secondaire filterKart	Placă filtru secundar
			<b>Externe elementen</b>	<b>Componente externe</b>
12	W000277912	W000277912	Plastic fittingskit voor/achter	Kit fittinguri plastic față/ spate
13	W000277891	W000277891	Afsluiterkit	Kit obturator
	W000277910	W000277910	Plastic beschermingskap	Capac protector din plastic



1



4a

5

2

3

7

9

4b

6

8

# **MODIFICATIONS APPORTEES**

---

**Première page :**

L'ISEE passe à l'indice B (dans toutes les langues) + mise à jour de la photo

**Page : 7**

Mise à jour de la photo

**Page : 8**

Suppression de la ligne Cos Phi.

Ajout du tableau 1.6 - **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU COOLER II PW.**

**Page : 10**

Ajout des encarts suivants :

**ATTENTION** : Ce matériel n'est pas conforme à la CEI 61000-3-12. S'il est connecté au système public d'alimentation basse tension, il est de la responsabilité de l'installateur et de l'utilisateur du matériel de s'assurer, en consultant l'opérateur du réseau de distribution si nécessaire, que le matériel peut être connecté.

**ATTENTION** : Ce matériel de Classe A n'est pas prévu pour être utilisé dans un site résidentiel où le courant électrique est fourni par le système public d'alimentation basse tension. Il peut y avoir des difficultés potentielles pour assurer la compatibilité électromagnétique dans ces sites, à cause des perturbations conduites aussi bien que rayonnées.

**Page : 20****Dans le chapitre 3.7 - AUTOMATISATION**

Suppression de L : sortie contact intensité commun RI

Ajout des 2 entrées P et R.

**Page : 22**

Mise à jour des photos des dévidoirs DVU P400 et P500

Changement du nom du COOLER II en COOLER II PW

**Page : 23**

**Dans le paragraphe 3.12 - FAISCEAUX** - Ajout du faisceau 50m - nous consulter

**Page : 25****Paragraphe 3.18 - CHARIOT TROLLEY II**

Remplacement de la réf. W000273515 par la réf. W000279927 + photo.

Ajout du chapitre 3.19. OPTION POIGNEE TUBE, REF. W000279930

Ajout du chapitre 3.20. OPTION PIED PIVOT, REF. W000279932

**Page : 28****Dans le tableau des pièces rechanges :**

Ajout des références suivantes :

W000370473 - Carte filtre primaire

W000370460 - Carte filtre secondaire

Suppression du rep.14 car plus visible sur la photo du dépliant

**Page : 30****Dans la partie « MESSAGES » de la procédure de dépannage :**

**Ajout :**

« AFFICHAGE DE MESSAGE E32 ri »

« AFFICHAGE DE MESSAGE E33 xxx »

# **MODIFICATIONS APPORTEES**

---

Après la partie « QUALITE DE SOUDAGE »

« AFFICHAGE DE MESSAGE "CYt OUT" »

« AFFICHAGE DE MESSAGE "bP On" »

**Annexe 1 :**

Ajout des tableaux de fils + mise à jour de l'ensemble des tableaux

**Dépliant 1 :**

Mise à jour du schéma électrique

Mise à jour des photos du poste

Modifications faites le 11.02.2011. Fiche de modif n° 17659

L'ISEE passe à l'indice B

---