

# ***DIGIPULS II***



**FR** INSTRUCTION D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

**EN** INSTRUCTIONS FOR OPERATION AND MAINTENANCE

Cat n° : 8695-1165  
Rev : B  
Date : 02/2011



Contact :  
[www.saf-fro.com](http://www.saf-fro.com)

## 5 - MAINTENANCE / RECHANGE

## 5 - MAINTENANCE / SPARE PARTS


## 5.1. PIECES DE RECHANGE

## 5.1. SPARE PARTS

( Voir dépliant FIGURE 1 à la fin de la notice)

( See fold out FIGURE 1 at the end of the manual)

Rep. / Item	320	420	Désignation	Désignation
1	<b>W000275263</b> W000277997	<b>W000274838</b> W000277997	Sous ensemble face avant	Front panel subassembly
			<b>Eléments internes</b>	<b>Internal Components</b>
2	W000277892	W000277892	Bretelle filerie + prise trim trio N1	Jumper cable + Trim Trio N1 plug
3	W000277894	W000277894	Bretelle filerie + prise trim trio faisceau	Jumper cable + Trim Trio harness plug
4a/4b	W000277899	W000277899	Kit bretelle	Jumper kit
5	W000277787	W000277787	Carte cycle commande	Cycle control card
6	W000277882	W000277882	Carte alimentation auxiliaire	Auxiliary power supply card
7	W000277883	W000277883	Carte alimentation onduleur	Inverter power supply card
	W000148736	W000148736	Kit fusible	Fuse kit
8	W000277909	W000277909	Onduleur complet	Complete inverter
9	W000277887	W000277887	Ventilateur onduleur	Inverter fan
10	W000277888	W000277888	Commutateur marche/arrêt	ON/OFF Switch
11	W000148911	W000148911	Kit borne de puissance	Power terminal kit
	W000370473	W000370473	Carte filtre primaire	Primary filter card
	W000370460	W000370460	Carte filtre secondaire	Secondary filter card
			<b>Eléments externes</b>	<b>External Components</b>
12	W000277912	W000277912	Kit pièce plastique Avant / Arrière	Front/ rear plastic fittings kit
	W000277891	W000277891	Kit obturateur	Plug kit
	W000277910	W000277910	Capot protection plastique	Protective plastic hood






**DIGIPULS II**

INDICE A  
 DATE 25/01/2011  
 MOTIF MAJ suite à la première série

F/GB

1



9

8

# **MODIFICATIONS APPORTEES**

---

**Première page :**

L'ISEE passe à l'indice B (dans toutes les langues) + mise à jour de la photo

**Page : 7**

Mise à jour de la photo

**Page : 8**

Suppression de la ligne Cos Phi.

Ajout du tableau 1.6 - **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU COOLER II PW.**

**Page : 10**

Ajout des encarts suivants :

**ATTENTION** : Ce matériel n'est pas conforme à la CEI 61000-3-12. S'il est connecté au système public d'alimentation basse tension, il est de la responsabilité de l'installateur et de l'utilisateur du matériel de s'assurer, en consultant l'opérateur du réseau de distribution si nécessaire, que le matériel peut être connecté.

**ATTENTION** : Ce matériel de Classe A n'est pas prévu pour être utilisé dans un site résidentiel où le courant électrique est fourni par le système public d'alimentation basse tension. Il peut y avoir des difficultés potentielles pour assurer la compatibilité électromagnétique dans ces sites, à cause des perturbations conduites aussi bien que rayonnées.

**Page : 20****Dans le chapitre 3.7 - AUTOMATISATION**

Suppression de L : sortie contact intensité commun RI

Ajout des 2 entrées P et R.

**Page : 22**

Mise à jour des photos des dévidoirs DVU P400 et P500

Changement du nom du COOLER II en COOLER II PW

**Page : 23**

**Dans le paragraphe 3.12 - FAISCEAUX** - Ajout du faisceau 50m - nous consulter

**Page : 25****Paragraphe 3.18 - CHARIOT TROLLEY II**

Remplacement de la réf. W000273515 par la réf. W000279927 + photo.

Ajout du chapitre 3.19. OPTION POIGNEE TUBE, REF. W000279930

Ajout du chapitre 3.20. OPTION PIED PIVOT, REF. W000279932

**Page : 28****Dans le tableau des pièces rechanges :**

Ajout des références suivantes :

W000370473 - Carte filtre primaire

W000370460 - Carte filtre secondaire

Suppression du rep.14 car plus visible sur la photo du dépliant

**Page : 30****Dans la partie « MESSAGES » de la procédure de dépannage :**

**Ajout :**

« AFFICHAGE DE MESSAGE E32 ri »

« AFFICHAGE DE MESSAGE E33 xxx »

# **MODIFICATIONS APPORTEES**

---

Après la partie « QUALITE DE SOUDAGE »

« AFFICHAGE DE MESSAGE "CYt OUT" »

« AFFICHAGE DE MESSAGE "bP On" »

**Annexe 1 :**

Ajout des tableaux de fils + mise à jour de l'ensemble des tableaux

**Dépliant 1 :**

Mise à jour du schéma électrique

Mise à jour des photos du poste

Modifications faites le 11.02.2011. Fiche de modif n° 17659

L'ISEE passe à l'indice B

---