

**WELDLINE™**

by Lincoln Electric

**LINCOLN ELECTRIC IBERIA S.L.**

Ctra. Laureà Miró 396-398

08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) – Španielsko

webová lokalita: www.weldline.eu

**Návod na používanie:  
Ochranné rukavice  
8695-8972 Rev 0, Jan-2020****MODELÝ: W2977-S-CE W2977-M-CE W2977-L-CE W2977-XL-CE****DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY**

Aktuálna legislatíva ukladá zamestnávateľovi (používateľovi) povinnosť identifikovať a vybrať vhodnú OOP pre riziká prítomné na pracovisku (z hľadiska vlastností a kategórie OOP). V dôsledku toho je pred používaním pomôcky nevyhnutné skontrolovať, či vlastnosti daného modelu vyhovujú vašim požiadavkám. Okrem toho musí zamestnávateľ vopred informovať pracovníka o rizikách, pred ktorými ho chráni OOP, a poskytnúť mu pokyny a/alebo školenie o vhodnom a praktickom používaní OOP (ak je to potrebné). Tento návod sa musí zachovať po celú dobu používania OOP.

**Notifikovaná osoba:** TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Nemecko (číslo notifikovaného úradu 0197)**Zloženie:**

Kombinácia čiernej hovädzej lícovej kože a bielej kozej lícovej kože podšitéj pohodlnou bavlnou.

Kategória (R.E.216/425): II<sup>A</sup>

Veľkosť: 7 ½, 8 ½, 9, 9 ½

ČIERNE, BIELE, ČERVENÉ

**Veľkosť (mm):**

Veľkosť ruky	7 ½	8 ½	9	9 ½
Označenie veľkostí zvaračských rukavíc podľa spoločnosti lincoln electric	S	M	L	XL
Meranie	190	216	229	241
W2977-veľkosť-ES	X	X	X	X

**POUŽÍVANIE**

Rukavice v opísané v tomto návode je v súlade so špecifikáciami uvedenými v európskych normách a sú vhodné na nižšie uvedené používanie; NIE sú vhodné na iné účely použitia. Určené ako pracovné rukavice.

**Európske nariadenie (EÚ) 2016/425** o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS**UNI EN 388:2016:** požiadavky týkajúce sa ochrany pred mechanickými rizikami, údržbových prác, čistenia podniku, práce s nástrojmi, prác na mechanických konštrukciách, manipulácie s kovovými profilmi, brúsenia a/alebo odstraňovania drsných okrajov, stolárskych prác, manipulácie s predmetmi s ostrými hranami a drsnými alebo abrazívnymi predmetmi.**VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY**

Hodnoty získané pri vykonaných technických analýzach na stanovenie úrovni účinnosti sú uvedené v časti ÚČINNOSŤ.

Rukavice sú vyrobené tak, aby sa zaručilo, že samé nie sú príčinou rizika alebo interference pre používateľa; materiály, z ktorých sú vyrobené, sa vyberali tak, aby ponúkli najlepšiu účinnosť a najdlhšiu trvanosť a na základe našich najlepších znalostí neexistujú žiadne kontraindikácie ich používania.

Špecifikované bezpečnostné vlastnosti sú zaručené iba v prípade, že majú rukavice správnu veľkosť, že sa správne používajú, že sú utiahnuté a v dokonalom stave. Skontrolujte ich pred každým použitím a zaručte, aby boli v dokonalom stave, celé a čisté; v prípade roztrhnutia (uvoľnenie švov, prasknutia alebo prederavenia) ich vymeňte; v prípade znečistenia ich očistite v súlade s návodom uvedeným v časti ÚDRŽBA. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne škody alebo iné dôsledky nesprávneho používania alebo v prípade akejkoľvek úpravy OOP vzhľadom na jeho certifikovanú konfiguráciu. V prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode môže OOP stratiť svoju technickú a zákonnú efektívnosť.

Používateľ nikdy nesmie rukavice sťahovať z rúk v rizikovom pracovnom prostredí.

**ŠPECIFICKÉ VÝSTRAHY**

Úlohou týchto rukavíc je poskytnúť ochranu počas práce, ak používateľ nie je schopný vykonávať svoju prácu bezpečne, OOP by mali poskytnúť dostatočnú ochranu, aby sa zaručila ochrana jeho zdravia a aby mohol opustiť nebezpečnú zónu;

OOP a určené úrovne ochrany sa vyberajú v súlade s hodnotením rizík počas expozície. Tieto rukavice sa majú používať tam, kde hrozia mechanické riziká. Tieto rukavice by sa nemali používať tam, kde hrozí riziko zachytenia do pohyblivých častí strojov. Ponúkajú ochranu iba na úrovni dlane rukavíc. OOP obsahujú materiály a iné komponenty určené na ochranu všetkých častí tela alebo iba ich častí pred povrchovými zraneniami, ako je napríklad oder, prepichnutie, porezanie alebo uhryznutie, musia sa vyberať alebo navrhovať a integrovať tak, aby sa zaručilo, že tieto typy OOP poskytnú dostatočnú odolnosť voči oderu, prepichnutiu a rozseknutiu za predvídateľných podmienok používania.

**INTERPRETÁCIA ÚROVNI ÚČINNOSTI**

Poznámka: Krátka dĺžka rukavíc nesplňuje požiadavky normy EN 420. Dĺžka rukavíc sa líši, pretože pracovné rukavice poskytujú špeciálne vlastnosti, ako je napríklad lepšia ohybnosť a citlivosť pri montáži a práci.

**Rukavice z lícovej kože na dlani:**

Výsledky testu a úrovne účinnosti sa týkajú iba dlane rukavíc.

EN 388:2016	požiadavky	výsledky
<b>Odolnosť voči oderu</b>	úroveň 1 = 100 cyklov	
	úroveň 2 = 500 cyklov	
	úroveň 3 = 2 000 cyklov	
	úroveň 4 = 8 000 cyklov	
<b>Odolnosť voči porenaniu nožom</b>	úroveň 1 = 1,2 index	
	úroveň 2 = 2,5 index	
	úroveň 3 = 5,0 index	
	úroveň 4 = 10 index	
	úroveň 5 = 20 index	
<b>Odolnosť voči porenaniu nožom TDM</b>	úroveň A = 2	<b>Nevykonané</b>
	úroveň B = 5	
	úroveň C = 10	
	úroveň D = 15	
	úroveň E = 22	
	úroveň F = 30	
<b>Odolnosť voči roztrhnutiu</b>	úroveň 1 = 10 N	
	úroveň 2 = 25 N	
	úroveň 3 = 50 N	
	úroveň 4 = 75 N	
<b>Odolnosť voči prepichnutiu</b>	úroveň 1 = 20 N	
	úroveň 2 = 60 N	
	úroveň 3 = 100 N	



**WELDLINE™**

by Lincoln Electric

LINCOLN ELECTRIC IBERIA S.L.

Ctra. Laureà Miró 396-398

08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) – Španielsko

webová lokalita: www.weldline.eu

Návod na používanie:  
Ochranné rukavice  
8695-8972 Rev 0, Jan-2020

	úroveň 4 = 150 N		
Zníženie vplyvu na hánky	Jeden výsledok, najvyššia sila: Priemerná sila zo všetkých testov:	≥ 9 kN ≥ 7 kN	Nevykonané

Indexy označujú v poradí zľava doprava:

- oder
- odolnosť voči porezaniu
- odolnosť voči roztrhnutiu
- odolnosť voči prepichnutiu
- odolnosť voči porezaniu TDM (E)
- Zmiernenie dopadu (P)

Tieto rukavice sú zložené z rôznych vrstiev v dôsledku čoho celková klasifikácia v skutočnosti neodráža účinnosť najvrchnejšej vrstvy.


UNI EN 388:2016



3 1 1 1 X

#### OZNAČENIA (príklad)

Číslo šarže  
Názov výrobcu  
Popis  
Číslo položky  
Symbol označujúci mechanické riziká a ochranné indexy (oder, porezanie, roztrhnutie, prepichnutie)/Označenie CE/veľkosť  
Prečítajte si poznámku  
Adresa výrobcu  
Krajina pôvodu



Vyhľadanie o zhode nájdete na webovej lokalite: [www.weldline.eu](http://www.weldline.eu)

#### PREPRAVA A SKLADOVANIE


Odev prepravujte a skladujte v originálnom balení, na chladnom a suchom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a na mieste chránenom pred svetlom. Neskladajte ani nestláčajte.

**DÁTUM ZASTARANOSTI:** Zmena účinnosti výrobku časom počas používania alebo skladovania. Poznámka 1: Starutie je spôsobené kombináciou rôznych faktorov, ako napríklad: – čistenie, údržba alebo proces dezinfekcie; – vystavenie biologickým látkam, ako napríklad baktériám, hubám, hmyzu alebo inými škodcom; – vystavenie viditeľnému a/alebo ultrafialovému žiareniu; – vystavenie mechanickým vplyvom, ako napríklad oderu, ohýbaniu, tlaku a deformácii; – vystavenie vysokým alebo nízkym teplotám alebo teplotným zmenám; – vystavenie kontaminantom, ako napríklad znečisteniu, olejom, vyprskávaniu roztaveného kovu a pod.; – vystavenie chemikáliám vrátane vlhkosti; – vystavenie opotrebovaniu. Každý výrobok obsahuje štítok s jedinečným kódom sledovateľnosti výrobného procesu.

#### LIKVIDÁCIA

Ak odev nebol kontaminovaný špeciálnymi látkami alebo výrobkami, môže sa zlikvidovať spolu s bežným látkovým odpadom; Ak však bol kontaminovaný, musí sa zlikvidovať v súlade s legislatívou týkajúcou sa špeciálneho odpadu.

**ÚDRŽBOVÉ POKYNY:** dôsledne dodržiavajte nižšie uvedené pokyny.



**OZNAČENIE:** CE zaručuje voľnú cirkuláciu obchodu s výrobkami a tovarom v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Označenie CE na výrobkoch znamená, že daný výrobok spĺňa základné požiadavky nariadenia EÚ 2016/425.

Marie Faustine CAMPS – Produktový manažér