## FLEXTEC® 650X

#### Fuente de Corriente Multiproceso para Aplicaciones en Industria Pesada

#### **CARACTERÍSTICAS**

Fuente de corriente multiproceso de hasta 815 amps de corriente de soldadura para una variedad de aplicaciones, incluyendo construcción, astilleros e industria pesada. La Tecnología CrossLinc® incorporada controla el arco sin necesidad de cables eliminando costes, aumentando la calidad y mejorando la productividad y seguridad en el lugar de trabajo. La Flextec® 650X funcionará con una amplio rango de tensión de entrada y tiene una clasificación IP23 para funcionamiento y almacenamiento en el exterior. La compatibilidad con devanadores no es un problema — La Flextec 650X funcionará con prácticamente cualquier devanador Lincoln Electric® Sencilla. Fiable. Flexible. La Flextec®650X es adecuada para cualquier aplicación en industria pesada.



#### Procesos

Electrodo, TIG, MIG, Hilo Tubular, Arco Sumergido, Carbón-Aire

#### Salida







# ¿Por qué FLEXTEC® 650X?

#### Sencillo

- Amplio rango de tensión de entrada
- Fácil selección de procesos con un solo botón
- La respuesta rápida de arco proporciona arco suave y apariencia consistente de cordón
- El almacenamiento de memoria permite al usuario una rellamada fácil a los procesos críticos o repetitivos con los devanadores que dispongan de dicha función
- Control sinérgico sobre la velocidad de alimentación y voltaje con los devanadores Power Feed®

#### **Fiable**

- Componentes diseñados para trabajar de forma eficaz durante largos períodos de tiempo en ambientes sometidos a altas temperaturas
- Diseñada para uso exterior y condiciones extremas (IP23)

#### Flexible

- Ideal para soldadura con hilo de gran diámetro o electrodo en chapa gruesa
- Compatible con la mayoría de los devanadores Lincoln Electric®, incluyendo los modelos de brazo y columna, portátiles across-the-arc y CrossLinc® o modelos equipados ArcLink®
- Características superiores de arco, en todos los procesos DC, electrodo y TIG

#### **ESPECIFICACIONES**

Producto	Potencia de entrada	Rango de salida Corriente / Voltaje / Ciclo de trabajo	Corriente de entrada @ Rango de salida	Rango de salida	Dimensiones Al x An x L(mm)	Peso (kg)
Modelo básico <b>K3515-1</b>	380/460/575/3/50/60	750A/44V/60% 650A/44V/100%	61/50/40 57/47/38	10-815A	554 x 410 x 745	74.8
Modelo CE <b>K3533-1</b>						




#### **CONTROLES FRONTALES**

1.	Display amperaje
2.	LED Térmico
3.	Dial Control Salida
4.	Control Hot Start
5.	Mando Selector Proceso Soldadura
6.	Conexiones de Salida Positivo y Negativo
7.	Luz Indicador VRD (Voltage Reduction Device)
8.	Display Voltaje
9.	Luz Indicador CrossLinc
10.	Interruptor de Encendido
11.	Dial Control Fuerza de Arco
12.	Interruptor Selección Local/Remoto
13.	Interruptor Selector On/Remoto Terminales de Soldadura
14	Interruntor Selector Polaridad Voltímetro Devanador

Interruptor automático para devanadores 42V y periféricos Arclink

Control Remoto de Salida (Conector Universal 12-pins)



#### **Accesorios**

15.

16.

17.

18.

• K3091-1 Interruptor Multiproceso

Selector devanador 42V o 115V

Conector Devanador 14-pins

19. Conector Arclink 5-pins

- **K2909-1** Adaptador 12-pins a 6-pins
- K870-2 Amptrol Pedal con 6-pins Conector Anfenol
- K3059-4 Carro para Inverter y devanador con plataforma para una botella
- K4068-1 Kit montaje soporte carro Inverter



#### K3059-4

Carro para Inverter y devanador con plataforma para una botella

#### **Aplicaciones**

- · Fabricación General
- Estructural
- · Generación de Potencia
- · Astilleros
- · Offshore
- · Tubería
- · Fabricación Pesada

#### **Devanadores Recomendados**

- · LN-25X
- · LN-25 PRO DUAL
- · FLEX FEED® 84 SINGLE BENCH
- · FLEX FEED®84 DUAL BENCH
- · POWER FEED® 84

# Tecnología CrossLinc™:

### Solucionando Problemas en el lugar de Trabajo

Con CrossLinc, obtendrá control de voltaje en el devanador sin un cable de control adicional.

- Reduce el desorden en el lugar de trabajo eliminando cables de control molestos
- Elimina movimientos innecesarios del personal en el lugar de trabajo
- Suprime la necesidad de arrastrar cables alrededor del lugar de trabajo
- Control total del voltaje en el devanador, obteniendo ajustes correctos en cada soldadura
- Compensa con precisión la caída de tensión en los cables de gran longitud
- Evita ajustes involuntarios de la máquina por ayudantes u otros operarios



