

SAXO 1300G




EN Safety instruction for use and maintenance - Do not destroy this manual
FR Instruction de securite d'emploi et d'entretien - Conserver ce livret d'instructions
ES Instrucciones de seguridad, empleo y mantenimiento - Conservar el presente manual
IT Istruzioni per la sicurezza nell'uso e per la manutenzione - Conservare il presente libretto
PT Instruções de segurança de utilização e de manutenção - Conserve este manual
NL Veiligheidsinstructies voor gebruik en onderhoud - Bewaar deze handleiding
RO Instrucțiuni privind siguranța în exploatare și întreținere - Pastrați acest manual
EL Οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση και τη συντήρηση – φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο
RU Руководство по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию

Cat. Nr.: 800035597
Rev.: 01
Date: 25. 02. 2009



www.airliquidewelding.com
Air Liquide Welding - 13, rue d'Épluches - BP 70024 Saint-Ouen L'Aumône





**SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO / LISTA PEZZI DI RICAMBIO / ERSATZTEILLISTE / PEÇAS SOBRESSELENTES
RESERVEDELAR / WISSELSTUKKEN / LISTE AF RESERVEDELE / LISTE OVER RESERVEDELER / VARAOSALUETTELO / LISTA PIESE COMPONENTE
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV / SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ / RÓTALKATRÉSZEK LISTÁJA / LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ / ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**

SAXO 1300 G

R.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN
01	W000272986	CIRCUIT BOARD	CIRCUIT ELECTRONIQUE	CIRCUITO ELECTRÓNICO
05	W000352034	POTENTIOMETER	POTENTIOMÈTRE	POTENCIÓMETRO
07	W000263370	HANDLE	POIGNÉE	MANILLA
08	W000273038	POWER CABLE	CÂBLE ALIMENTATION	CABLE DE ALIMENTACIÓN
09	W000352000	CABLE CLAMP	SERRE-FIL	PRENSACABLE
11	W000352016	SWITCH	INTERRUPTEUR	INTERRUPTOR
12	W000050023	DINSE COUPLING	RACCORD SORTIE	RACOR DE SALIDA
14	W000050026	FAN UNIT	MOTOVENTILATEUR	MOTOR DEL VENTILADOR
38	W000263385	FRONT PLASTIC FRAME	PROFIL ARÊTE ANTÉRIEUR	PERFIL DEL MARCO ANTERIOR
38.1	W000263382	REAR PLASTIC FRAME	PROFIL ARÊTE DERRIÈRE	PERFIL DEL MARCO POSADERAS
56	W000352017	HOOD	HOOD	CAPUCHÓN
56.1	W000352038	KNOB	BOUTON	PERILLA
72	W000050027	MOUNT	SUPPORT	SOPORTE

R.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIÇÃO	BESCHRIJVING
01	W000272986	CIRCUITO ELETTRONICO	CIRCUITO ELECTRÓNICO	KONTROLLPANEL
05	W000352034	POTENZIOMETRO	CABLAGEM	BEDRADINPOTENTIOMETER
07	W000263370	MANIGLIA	ALÇA	GRIFF
08	W000273038	CAVO ALIMENTAZIONE	CABO DE ALIMENTAÇÃO	VOEDINGSKABEL
09	W000352000	PRESSACAVO	GRAMPO DO CABO	KABELKLEM
11	W000352016	INTERRUTTORE	INTERRUPTOR	SCHAKELAAR
12	W000050023	RACCORDO USCITA	UNIÃO DE SAÍDA	AANSLUITSTUK UITGANG
14	W000050026	MOTOVENTILATORE	VENTILADOR ELÉCTRICO	MOTORVENTILATOR
38	W000263385	CORNICE ANTERIORE	MOLDURA ANTERIOR	LIJSTPROFIEL VOORAFGAAND
38.1	W000263382	CORNICE POSTERIORE	MOLDURA TRASEIRO	LIJSTPROFIEL ACHTERSTE
56	W000352017	CAPPuccio	TAMPA	DOP
56.1	W000352038	MANOPOLA	BOTÃO	FJADER
72	W000050027	SUPPORTO	SUPORTE	VANSTER

R.	CODE	DESCRIZIONE	ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ОПИСАНИЕ
01	W000272986	CIRCUIT ELECTRONIC	ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ	ВЫПРЯМИТЕЛЬ
05	W000352034	CABLAJ POTENȚIOMETRU	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ	ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ПОТЕНЦИОМЕТРА
07	W000263370	MÄNER	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	РУЧКА
08	W000273038	CABLU DE ALIMENTARE	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
09	W000352000	MANȘON CABLURI	ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО КАБЕЛЯ
11	W000352016	INTRERUPATOR	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
12	W000050023	RACORD IEȘIRE	ΡΑΚΟΡ ΕΞΟΔΟΥ	СОЕДИНИТЕЛЬ ВЫХОДНОЙ
14	W000050026	VENTILATOR	ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
38	W000263385	PROFIL CADRU ANTERIOR	ΕΜΠΡΟΣ ΚΟΡΝΙΖΑ	РАМКА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
38.1	W000263382	PROFIL CADRU POSTERIOR	ΠΙΣΩ ΚΟΡΝΙΖΑ	РАМКА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
56	W000352017	CAPAC	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	РУЧКА
56.1	W000352038	SPRING	ΕΛΑΤΗΡΙΟ	ПРУЖИНА
72	W000050027	SUPORT	ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΗ	ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕВЫЙ