OP 76

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Beständigkeit gegen Heißrisse
- Geeignet zum Schweißen von Duplex- und vollaustenitischen Stählen
- Gute Schlackenentfernbarkeit mit nicht stabilisierten, rostfreien Drahtlelektroden

KLASSIFIZIERUNG

Pulver EN ISO 14174: SA FB 2

CHEMISCHE ANALYSE (IN %), TYPISCHE WERTE, REINES SCHWEISSGUT

		<u> </u>							
Drahttyp	С	Mn	Si	Cr	Ni	Мо	Nb	Cu	N
OE-410NiMo	0.01	0.07		12	4.2	0.5			
0E-904L	0.02	1.8	0.2	20.5	25	4.9		1.5	
OE-NIFIL 600	0.03			22	74		2.5		
OE-NIFIL 625	0.03	0.3		23	60	10	3.5		
0E-308L	0.03	1.2		19	9				
OE-347	0.07	1.5		19	9		0.5		
0E-316L	0.03	1.6		19	10	3			
0E-318	0.07	1.3		19	10	3	0.5		
0E-20 16 L	0.03	7		20	16	3	0.5		0.15
0E-S 22 09	0.03	1.8		23	9	3			0.1
0E-S 25 10	0.04	0.5		25	10	4			0.25

MECHANISCHE GÜTEWERTE, TYPISCHE WERTE, REINES SCHWEISSGUT

Dunbthun	7	Streckgrenze	Zugfestigkeit	t Dehnung _ (%)	Kerbschlagzähigkeit ISO-V (J)		
Drahttyp	Zustand*	(MPa)	(MPa)		+20°C	-40°C	
OE-410NiMo	600°C x 2h	≥600	≥800	≥20	≥30		
0E-904L	AW	≥320	≥550	≥30	≥75		
OE-NIFIL 600	AW	≥380	≥600	≥30	≥100		
OE-NIFIL 625	AW	≥450	≥760	≥23	≥75		
0E-308L	AW	≥350	≥550	≥35	≥75		
OE-347	AW	≥370	≥575	≥30	≥65		
0E-316L	AW	≥370	≥550	≥30	≥75		
0E-318	AW	≥370	≥600	≥30	≥65		
OE-20 16 L	AW	≥410	≥600	≥30	≥120		
OE-S 22 09	AW	≥550	≥750	≥25		≥90	
OE-S 25 10	AW	≥550	≥650	≥20		≥50	

^{*}AW (U) = unbehandelt

PULVEREIGENSCHAFTEN

Stromart	AC, DC+		
Basizität nach Boniszewski	3.0		
Korngröße (ISO 14174)	2-20		
Rücktrocknen	300-350°C x 2-4h		

VERPACKUNG UND LIEFERFORMEN

Verpackung	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.		
DRYBAG	25.0	W000280065		



OP 76-DE-17/04/23

TESTERGEBNISSE

Testergebnis für mechanische Gütewerte, Abschmelzleistung oder Elektrodenzusammensetzung und diffusiblen Wasserstoff ergeben sich aus Schweißproben, die normgerecht hergestellt und geprüft werden. Sie können bei speziellen Anwendungen und Schweißungen nicht als Ergebnisse erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von zahlreichen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Schweißverfahren, der chemischen Zusammensetzung und der Temperatur des Grundwerkstoffes, der Nahtform und den Fertigungsprozessen. Anwender sollten durch Qualifizierungsprüfungen oder andere geeignete Maßnahmen die Eignung von Zusatzwerkstoffen und Verfahren für bestimmte Anwendungen bestätigen

Sicherheitsdatenblätter (SDB) finden Sie hier:



Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Siehe www.lincolnelectric.com für aktualisierte Informationen

