
**GLISSIERE ELECTRIQUE** 

# SLIDEMATIC S50E / S100E

INSTRUCTION DE SECURITE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

APPAREIL N° W000274911 - W000315387



EDITION: FR Notice d'instructions REF: 8695 6840

REVISION: K
DATE: 07-2018

ATE: : 07-2018 Notice originale



Le fabricant vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée en acquérant cet équipement qui vous donnera entière satisfaction si vous respectez ses conditions d'emploi et d'entretien.

Sa conception, la spécification des composants et sa fabrication sont en accord avec les directives européennes applicables.

Nous vous engageons à vous reporter à la déclaration CE jointe pour connaître les directives auxquelles il est soumis

Le fabricant dégage sa responsabilité dans l'association d'éléments qui ne serait pas de son fait.

Pour votre sécurité, nous vous indiquons ci-après une liste non limitative de recommandations ou obligations dont une partie importante figure dans le code du travail.

Nous vous demandons enfin de bien vouloir informer votre fournisseur de toute erreur qui aurait pu se glisser dans la rédaction de cette notice d'instructions.

# **SOMMAIRE**

A - IDENTIFICATION	1
B - CONSIGNES DE SECURITE	2
BRUIT AERIEN	
CONSIGNES PARTICULIERES DE SECURITE	2
C - GUIDE DE L'UTILISATEUR	
1 - DESCRIPTION	3
2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	4
3 - OPTION W000315418	6
D - ENTRETIEN	7
1 - SCHEMA ELECTRIQUE	7
2 - ENTRETIEN	7
3 - PIECES DE RECHANGE	8
NOTES PERSONNELLES	10



# **REVISIONS**

REVISION H	07/09

DESIGNATION	PAGE
Création en monolingue	

#### REVISION I 07/11

DESIGNATION	PAGE
W000315424 → W000274911	

#### REVISION J 02/13

DESIGNATION	PAGE
Spare parts	


## REVISION K 07/18

DESIGNATION	PAGE
Changement de logo	




# **A - IDENTIFICATION**

Veuillez noter le numéro d'immatriculation de votre appareil dans le cadre ci-dessous. Dans toute correspondance, veuillez nous fournir ces renseignements.



1	Code usine de fabrication	4	Année de fabrication
2	Code année de fabrication	5	Type du produit
3	N° de série du produit		





## **B - CONSIGNES DE SECURITE**

Pour les consignes de sécurité générales se reporter au manuel spécifique fourni avec cet équipement.



#### **BRUIT AERIEN**

Se reporter au manuel spécifique fourni avec cet équipement.

#### **CONSIGNES PARTICULIERES DE SECURITE**

- L'ensemble glissière de torche doit être fixé solidement sur un support rigide à l'aide de vis M6 entraxe 40.
- Aucun obstacle ne doit entraver le déplacement du coulisseau et des pièces qui y sont fixées.
- Respecter les charges admissibles sur le coulisseau.
- Les charges doivent être solidement fixées au coulisseau.



# **C - GUIDE DE L'UTILISATEUR**


#### 1 - DESCRIPTION

La fixation sur la machine se fait par vis M6 entraxe 40.


L'ensemble est constitué :

- D'une partie mécanique en aluminium avec son moto réducteur d'entraînement d'un coulisseau.

Poids course 50 : 3 Kg Poids course 100 : 3,150 Kg



#### **SLIDEMATIC S50 E**



#### **SLIDEMATIC S100E**



#### 2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation primaire monophasée

course 50 24 Vcc / 0.50 A course 100 24 Vcc / 0.50 A

#### Déplacement du coulisseau

- Course = 50 mm et 100 mm
- Vitesse maxi = 5 cm/mn

Raccordements électriques par câble longueur 2 m

#### Charge

Caractéristique de la charge

: 5 kg

Couple maximun = 0,175 mdaN

Fixation de la charge par soit :

- 4 trous M6 au pas

de 40 x 40 mm


- 4 trous Ø 7 au pas


de 40 x 40 mm

(4 vis M6x16 sont fournies)

Pour fixer la charge dévisser les 4 vis (rep a) afin de retirer la plaque support

Le déplacement de la charge doit se faire horizontalement.










## 3 - OPTION W000315418

Cette télécommande permet d'effectuer le mouvement à distance (sens + ou – )de la glissière.




#### SCHEMA ELECTRIQUE TELECOMMANDE





# **D-ENTRETIEN**

## 1 - SCHEMA ELECTRIQUE



# 2 - ENTRETIEN


Pour que la machine puisse assurer les meilleurs services durablement, un minimum de soins et d'entretien sont nécessaires.



Huiller régulièrement la vis et nettoyer les colonnes de guidage




# 3 - PIECES DE RECHANGE



			~	pas cri stock
		[		à la demande.
Rep	Ref.	Stock	Cde	Désignation
1	W000365992	X		Moto réducteur
6	W000352100	~		Minirupteur (Lot de 2)
7	W000315418	X		Poignée commande glissière
		•	1	•

> Si commande de pièces indiquez la quantité et notez le numéro de votre machine dans le cadre ci-dessous.







# **NOTES PERSONNELLES**

Lincoln Electric France S.A.S.  Avenue Franklin Roosevelt 76120 Le Grand Quevilly  76121 Le Grand Quevilly cedex	

www.lincolnelectriceurope.com

