

CITOPULS



ES Instrucciones de seguridad / Conserve este manual de instrucciones

PT Instruções de segurança / Conservar este manual de instruções

Cat n° : W 000 261 714
Rev : K
Date : 03/2010



Contact : www.oerlikon-welding.com



AIR LIQUIDE
WELDING

5 – MANTENIMIENTO / PIEZAS DE RECAMBIO

5.1. PIEZAS DE RECAMBIO

(Ver el desplegable FIGURA 1 al fina del manual)

5 – MANUTENÇÃO / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

5.1. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

(Ver folheto informativo FIGURA 1 no fim das instruções)

Rep. / Item	320	MXW 420	520	Designação	Designação
	W000055002 W000055003	W000257776		MXW 420 MX 320 MXW 320 MXW 520	MXW 420 MX 320 MXW 320 MXW 520
A	W000260724 W000148736	W000260724 W000148736	W000270953 W000260724 W000148736	Subconjunto cara frontal MXW Saco fusible 5X20	Subconjunto painel frontal – MXW Saco fusível 5X20
				Trasera del puesto	Parte posteriore
10-11	W000148911	W000148911	W000148911	Base f isol. rac. rap. 500A	Base – f isol. rac. rap. 500A
12-15	W000241702	W000241702	W000241702	Conjunto soporte toma + cubierta	Conjunto suporte tomada + tampa
13	W000148730	W000148730	W000148730	Acoplador azul trav. tabique std	Acoplador azul atrav. painéis padrão
13	W000157026	W000157026	W000157026	Acoplador rojo. trav. tabique std	Acoplador vermelho atrav. painéis padrão
14	W000147188	W000147188	W000147188	Inversor 10a 1p + momento bi a basc	Inversor 10a 1p + botão bi-pos de basc
				Elementos externos	Elementos externos
20	W000241696	W000241696	W000241696	Aprietacables Ø13 a Ø18 pg16	Serra-cabos Ø13 to Ø18 pg16
21	W000241697	W000241697	W000241697	Contratuerca pg16	Contra-porca pg16
22	W000241698	W000241698	W000241698	Conmutador 32a eje 90 tri	Comutador 32a eixo 90 TRI
23	W000241699	W000241699	W000241699	Empuñadura roja + banda negra	Manipulo vermelho + Reforço preto
24	W000154986	W000154986	W000154986	Anilla de elevación varilla m12 l25	Anel de elevação, de haste 12 l25 rod
25	W000241704	W000241704	W000241704	Conj. cubierta + empuñadura	Ens. protecção + pega
				Elementos internos	Elementos internos
31-32*	W000272052	W000272052		Ondulador DGW 400	Convertor de corrente – DGW 400
*	/	/	W000272051	Ondulador DGW 500	Convertor de corrente – DGW 500
31-32*	W000260728	W000260728	W000260728	Tirante 60c he10 0.09mm² L=380	Tirante 60c he10 0.09mm² L=380
33	W000148018	W000148018	W000148018	Radiador agua tubo Ø6 std	Radiador água tubo d6 padrão
34 a	W000147530	W000147530	W000147530	Tarjeta filtro secundario	Placa do filtro secundário
34 b	W000241700	W000241700	W000241700	Tarjeta base hembra haz	Placa base macho feixes
35	W000241701	W000241701	W000241701	Tarjeta base auto niv1	Placa base auto niv1
36	W000241703	W000241703	W000241703	Transfo m22 290va	Transformador - m22 290va
37	W000148702	W000148702	W000148702	Depósito transp. 5l + tapón	Depósito transparente 5l + tampa
38*	W000271790	W000271790	W000272042	Tarjeta mando ondulador	Placa de comando do inversor de corrente
39	W000148195	W000148195	W000148195	Motor ventilador axial Ø200	Motor do ventilador Ø 200
40	W000241706	W000241706	W000241706	Grupo electrobomba 400v AC	Grupo de electro-bomba 400v AC
	W000010167	W000010167	W000010167	FREEZCOOL 10L	FREEZCOOL 10L
	W000010168	W000010168	W000010168	FREEZCOOL 20L	FREEZCOOL 20L

 **ATENCIÓN:**
* A partir de la matrícula ≥ 101639 – 338
Contáctenos, por favor.

 **ATENÇÃO :**
* A partir do registo ≥ 101639 – 338
Entrar em contacto connosco

MODIFICATIONS APPORTEES

Première page :

L'ISEE passe à l'indice K (pour toutes les langues)

Page : 29

Dans le tableau des pièces rechange :

Remplacement de la réf. W000241707 - sachet fusible par la réf. W000148736 - Kit fusible 5x20

Modifications faites le 26.03.2010. Fiche de modif n° 17166

L'ISEE passe à l'indice K
